

79-29

C V C

BIBLIOTECA

ESTUDIO GEOLOGICO - GEOMORFOLOGICO
DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS
DE LOS RIOS:
PANGE, MELENDEZ, CALI Y AGUACATAL

PARTE I

INFORME

(J D)

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA

(C. V. C.)

Departamento Agropecuario-Sección Recursos Naturales

ESTUDIO GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO DE LAS
CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LOS RIOS
PANCE-MELENDEZ-CALI-AGUACATAL.

PARTE I
(Informe)

Bogotá, Mayo 1972

G E M C O L T D A.

Consultores de Geología y Minería

551-8
C822.eCONTENIDOS

	Página
RESUMEN.	
I. INTRODUCCION.	1
I.1 Propósito del Estudio.	2
I.2 Método de trabajo.	2
I.3 Estudios Previos..	5
I.4 Localización y accesibilidad al área. . . .	7
II. CLIMATOLOGIA.	9
II.1 Precipitación Pluvial	9
II.2 Temperaturas.	9
II.3 Clima y vegetación.	10
III. GEOMORFOLOGIA.	11
III.1 Influencia del Clima.	11
III.2 Intemperismo.	12
III.3 Formas erosionales.	13
III.3.1 Provincias Geomorfológicas.	13
III.3.1.1 Provincia geomorfológica del grupo dolerítico con intercaciones sedi - mentarias.	13

03967



Página

III.3.1.2 Subprovincia de las doleríticas de los Paralelos de Cali.	13
III.3.1.3 Provincia geomorfológica de los es - dimentos del grupo del Cauca.	20
III.3.1.4 Provincia geomorfológica de la forma - ción Popayán.	24
III.3.1.5 Fases deposicionales.	25
IV. GEOLOGIA,	25
IV. 1 Estratigrafía..	25
IV. 1.1 Grupo dolerítico con intercalaciones sedimentarias.	27
IV. 1.2 Grupo del Cauca.	32
IV. 1.3 Rocas ígneas intrusivas (Tto-Tqr). . .	37
IV.1. 4 Formación Popayán.	39
IV. 1.5 Cono de Panec (Qcp)..	40
IV. 1.6 Cono de Meléndez (Qcm).	40
IV. 1.7 Cono de Cali (Qcc).	41
IV. 1.8 Sedimentos aluviales (Gal).	41
IV. 1.9 Sedimentos eoliuviales (Qc).	41
IV.1.10 Terrazas (Qt).	41
IV.2. Geología estructural..	42
IV.2.1 Fallas	43

	Página
IV.2.1.1 Falla de Cali.	44
IV.2.1.2 Falla de Pance	44
IV.2.1.3 Falla del Cascarillal.	45
IV.2.1.4 Falla de Dos Quebradas.	46
IV.2.1.5 Falla de Pichindéscito.	46
IV.2.1.6 Falla de Pichindé	46
IV.2.1.7 Falla de Lili.	46
IV.2.1.8 Falla de la Castallana.	46
IV.2.2 Pliegues.	47
IV.2.2.1 Conjunto de Cali o Lili.	47
IV.2.2.2 Conjunto de la Buitreza.	49
 V. GEOLOGIA DE INGENIERIA.	 51
V.1 Descripción de las zonas homogéneas.	52
V.1.1 A- Zona alta de los farallones.	52
V.1.1.1 Fenómenos de inestabilidad.	53
V.1.2 B- Zona media.	54
V.1.2.1 Fenómenos de inestabilidad.	56
V.1.3 C- Zona baja.	58
V.1.3.1 Fenómenos de inestabilidad.	59
V.1.4 D- Valle propiamente dicho.	62

	<u>Página</u>
VIA YACIMIENTOS MINERALES.	64
VI.1 Depósitos de carbón.	64
VI.2 Minerales de oro.	65
VI.3 Materiales de construcción.	66
VI.4 Arcillas industriales.	66
VII GEOLOGIA HISTORICA.	67
VIII CONCLUSIONES.	69
IX. RECOMENDACIONES.	73

GLOSARIO

RESUMEN INFORMACION DE CAMPO

BIBLIOGRAFIA.



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA

ILUSTRACIONES

(En parte II)

PLANCHAS

PL. No. 1 : Mapa Geológico a escala 1:25.000

PL. No. 1 : Mapa Geotécnico a escala 1:25.000

ANALISIS PETROGRAFICOS

Muestras : ICH 2363, 2364, 2365 A 2370 A, 2371 A,
2372 A, 2373 A, 2374 A, 2375 A.

FIGURAS

Fig. No. 1: Mapa Indica.

Fig. No. 2: Columna estratigráfica del conjunto de la Buitrera.

Fig. No. 3: Columna estratigráfica del conjunto de la Buitrera.

Fig. No. 4: Columna estratigráfica del conjunto de la Buitrera.

Fig. No. 5: Columna estratigráfica del conjunto de Cali.

Fig. No. 6: Columna estratigráfica del conjunto de Cali o Lili.

PáginaFOTOGRAFIAS (En Parte I)

Fotografía No. 1	12
Fotografía No. 2	13
Fotografía No. 3	13
Fotografía No. 4	13
Fotografía No. 5	13
Fotografía No. 6	13
Fotografía No. 7	15
Fotografía No. 8	17
Fotografía No. 9	19
Fotografía No. 10.	23
Fotografía No. 11.	23
Fotografía No. 12	24
Fotografía No. 13	27
Fotografía No. 14.	28
Fotografía No. 15.	28
Fotografía No. 15	30
Fotografía No. 17	32
Fotografía No. 18	30
Fotografía No. 19	33
Fotografía No. 20	33
Fotografía No. 21	35
Fotografía No. 22	35
Fotografía No. 23	65
Fotografía No. 24	65



R E S U M E N

Nos afloran rocas de edades cretáceas hasta recientes, siendo las más antiguas las del grupo dolorítico con intercalaciones sedimentarias que cubren aproximadamente el 70% del área. El grupo del Cauca de edad terciaria se lo encuentra en el área como restos de una cuenca sedimentaria, fué pliegada y erosionada quedando como remanentes las rocas que forman los conjuntos litológicos de Cali e Lili, de la Buitrera, Alto del Rosario y de Los Quimbadas. La tonalita de edad terciaria que afecta a las doloritas y la formación Popayán de edad pliopleistoceno que aflora en la zona baja de las cuencas.

Geomorfológicamente se ha dividido el área en tres provincias y una subprovincia geomorfológica, dentro de las cuales se han desarrollado una ó más unidades fisiográficas principales; las provincias son:

Provincia Geomorfológica del grupo dolorítico con intercalaciones sedimentarias.

Subprovincia de las doloritas de los Farallones de Cali.

Provincia Geomorfológica del Grupo del Cauca.

Provincia Geomorfológica de la Formación Popayán.

Los principales rasgos tectónicos están afec-
tando a las doleritas y a los sedimentos ter-
ciarios, siendo el principal el sistema de Fes-
tiales de Cali de dirección NE-SW y los plisques.

Desde el punto de vista geotécnico se han dife-
renciado cuatro zonas, atendiendo a factores
climáticos y geomorfológicos y las condiciones
de estabilidad de ellos derivadas.

Dentro de cada una de estas zonas se han separa-
do, secundariamente, áreas clasificadas en dife-
rentes grados de estabilidad, según la presencia
de problemas de mayor o menor magnitud e inten-
sidad,

En términos generales, y proporcionalmente a la
extensión total de las cuencas, la zona se ha
considerado como naturalmente estable.

Por efecto de la intervención del hombre, a tra-
vés de los trabajos de explotación de cantezas y
minas de carbón, existe una zona crítica con in-
tensos fenómenos de erosión y remociones en ma-
sa que amenazan seriamente la zona urbana, parti-
cularmente al norte del área.



Su cuantificación detallada no ha sido posible, a nivel del presente estudio, haciéndose imperiosa su investigación con el fin de poder determinar las medidas correctivas que deberán ser adoptadas.

I. INTRODUCCION


La Corporación Autónoma Regional del Cauca (C.V.C.), interesada en hacer la investigación geológica y geomorfológica de las cuencas hidrográficas de los ríos Pance-Meléndez-Cali-Aguacatal, celebró el contrato CVC No. 1490 con la Compañía Consultores de Geología y Minería Ltda. (GEMCO Ltda.).

I. 1 Propósito del Estudio.


El propósito de la presente investigación geológica geomorfológica, ha sido el de dotar a la Corporación Autónoma Regional del Cauca (C.V.C.) de un estudio técnico indispensable dentro del conjunto de investigaciones básicas, para elaborar el plan de manejo y aprovechamiento de las cuencas hidrográficas de los ríos Pance-Meléndez-Cali-Aguacatal. Este estudio cubre un área de 22.400 hectáreas comprendidas por las citadas cuencas, situadas sobre el flanco oriental de la cordillera Occidental en el departamento del Valle del Cauca (Ver Fig. No. 1).

En esta investigación se ha dado especial énfasis a los aspectos litológicos y geomorfológicos, de importancia fundamental para los estudios edafológicos y básicos necesarios en el control de la erosión y de los problemas de geología de ingeniería.

GEMCO Ltda.



AREA ESTUDIADA



MAPA INDICE

ESCALA 1:1'500 000

FIG. 1

I.2 Métodos de Trabajo.

De acuerdo a la metodología sugerida por Gemco Ltda. y aceptada por la C.V.C., el trabajo se dividió en etapas sucesivas de tal manera que siguiendo un orden lógico, permitiera la iniciación de las investigaciones cada vez que se completaba la anterior.

Una vez recopilada y analizada la información geológica existente, se hizo el reconocimiento preliminar del área con el cual se determinaron los aspectos que debían ser complementados e implementados de acuerdo al nivel de detalle exigido por los objetivos propuestos.

Paralelamente con la primera interpretación fotogeológico se inició la preparación de la base cartográfica utilizando las planchas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi a escala 1:25.000 para proyectar la información obtenida en la primera interpretación de las fotografías aéreas.. También se elaboró el mapa planimétrico del área comprendida entre las cotas 2.200 y 3.000 mts. de altura, correspondiente a la zona de los farallones de Cali.

En esta primera fotointerpretación se tuvo en cuenta dos criterios definidos. En primer término el estrictamente geológico-geomorfológico, donde se definieron las unidades litológicas, sus relaciones y los rasgos tectónicos que las afectan así como también las provincias morfogeométricas a las cuales dan origen. En segundo lugar el ingeniería-geológico, encaminado a determinar las zonas de

inestabilidad antiguas y actuales, mediante la asociación del tipo de litología y el aspecto morfológico y las zonas que podrían ofrecer condiciones potenciales de inestabilidad.

En lo referente a ubicación de presas y piscifactorías, preliminarmente se tuvieron como factores determinantes la menor dimensión de la obra y la capacidad de embalse. También se consideró la condición de estabilidad, a nivel de aspecto superficial de las rocas que quedarían bajo la influencia de las aguas embalsadas.

Todos los datos obtenidos a través de esta primera interpretación fotogeológica fueron proyectados sobre las bases planimétricas a escala 1:25.000 obteniéndose el Mapa Fotogeológico, básico para el trabajo de cuantificación y verificación de campo.

Al igual que las actividades descritas anteriormente, la verificación de campo comprendió los aspectos geológicos geomorfológicos y de ingeniería de geología, adicionado de la parte correspondiente a la prospección de yacimientos minerales de la zona de estudio.

En lo concerniente a la investigación geológica, ésta se desarrolló en cuanto a la estratigrafía, definiéndose los aspectos litológicos y crono-estratigráficos, por una parte y por otra la tectónica, comprobándose, mediante la búsqueda de evidencias en el terreno de los rasgos estructurales (especialmente de fallas y fracturas) detectadas en el análisis fotogeológico y en el campo.



Se comprobaron los contactos litológicos, levantándose columnas estratigráficas que nos permitieran una correlación de los conjuntos litológicos cronológicamente, identificándose las relaciones estructurales y los ambientes deposicionales.

Paralelamente se colectaron muestras de rocas de los sitios problema que permitieran un estudio petrográfico de importancia para definir aspectos relacionados con el origen y su relación con las otras rocas.

En el aspecto geomorfológico, después de analizarse los factores que desarrolla en los procesos, se definieron provincias morfogenéticas, teniéndose en cuenta los parámetros más importantes que las originaron tales como litología, tectónica e influencia de los agentes de intemperización, tanto mecánicos como químicos. También se analizó la relación roca-suelo.

Los aspectos ingeniero-geológicos comprendieron análisis cualitativo-cuantitativo de los fenómenos observados, investigándose sus causas y factores contribuyentes.

Se obtuvieron datos representativos de resistencia al corte empleándose un "torvano" al cual se aplicó en diferentes direcciones teniéndose en cuenta las discordancias geológicas provenientes de la estratificación y sistemas de disolas. En los sitios donde se observaron fenómenos de inestabilidad, se hizo una apreciación de las medidas correctivas más eficaces, llegándose en algunos casos a hacerse un predimensionamiento de las obras, sin llegar a un estimativo volumétrico.

De las posibles fuentes de material, se localizaron las que ofrecen mayores posibilidades en cantidad y calidad.

En cuanto a sitios para pequeñas presas y estanques para piscifactorías se llegó a nivel preliminar de estimación de condiciones de estabilidad considerando las características geotécnicas generales de las rocas para efecto de fundaciones y el comportamiento de los suelos residuales que se verían afectados por las aguas embalsadas. Se observó la sedimentación de las corrientes, relacionadas con la facilidad de lixiviación de los materiales de los valles.

I.3 Estudios Previos

Existen informes de estudios geológicos de la Cordillera Occidental, de los cuales algunos han considerado parcialmente el área estudiada.

Uno de los primeros trabajos que se conocen de la cordillera Occidental es el de Stutzer, O. (1.925) quien publica el primer mapa geológico en base a las observaciones hechas en los cortes de la vía férrea entre Cali y Buenaventura, Hubach, E. (1.926) le adicionó a este primer mapa la tectónica. Posteriormente en 1.934 Hubach, E. y Alvarado, B. hacen el primer estudio geológico detallado en el cual definen la nomenclatura estratigráfica para los sedimentos terciarios del Valle y Cauca, en este estudio se le da gran importancia a los yacimientos de Carbón.

En 1.950 Gassser publica un mapa geológico de la Cordillera Occidental a escala 1:5.000.000. El primer mapa fotogeológico que se conoce de la Cordillera Occidental entre Cali y Popayán fué elaborado por Raaveldt, H.E. y Keizer, J. (1.953). En 1.954 Keizer, J. hizo la verificación del área comprendida entre las poblaciones de Jamundí y San Antonio (Valle). Nelson, H.W. (1.955) publicó un estudio petrológico de las formaciones más antiguas que afloran en el trayecto Cali-Buenaventura. La misión belga dirigida por Cobmann, A. y otros (1.953) estudiaron los depósitos de carbón en el área del Valle del Cauca.

En 1.963 Cucalón, H.I. publica la Geología del Valle Alto del Río Cauca, utilizado por C.V.C. como base geológica para el estudio hidrogeológico del Valle del río Cauca entre Santander de Quilichao y el río Sonsa (Inf. C.V.C. No. 71-4).

Gemco Ltda. en 1.975 hace el estudio Geológico-Geotectónico de las cuencas de los ríos Timba, Jamundí y Claro para la C.V.C. El presente trabajo es continuación de dicho estudio. En 1.975 Gemco Ltda. hace para la Gobernación del Valle el estudio Geológico-Económico, para la explotación de los depósitos de bauxita en los municipios de San Antonio-La Cumbre (Valle). Ingexminas ha hecho varias investigaciones sobre metales básicos.

En 1.972 el departamento de Ciencias de la Tierra - (Medellín) hace la publicación de Geología No. 11 sobre determinación de edad K/Ar del Stock de Suárez (Cauca) y en 1.979, Geología No. 19 sobre edad K/Ar en hornblendas de plutones tonalíticos de la Cordillera Occidental. De la zona plana hay varios estudios publicados por Diezamann, W. (1.951) y C.V.C. (1.971 y 1.975).

I.4 Localización y Accesibilidad del Área.

El área estudiada se encuentra localizada al occidente de la ciudad de Cali, sobre la estribación oriental de la Cordillera Occidental (Ver Fig. No. 1). Está delimitada : al occidente por los farallones de Cali que forman los cerros más altos de la cordillera Occidental en el departamento del Valle y la divisoria de aguas entre la vertiente occidental y la oriental de la cordillera; al oriente por la llanura de inundación del río Cauca; al norte por la divisoria de aguas entre los ríos Aguacatal y Menga y al sur por la divisoria de aguas entre los ríos Pance y Jamundí.

La cuenca se la ha dividido en tres zonas, siendo la zona alta la comprendida entre las cotas 2.200 y 3.900 mts., la zona media comprendida entre las cotas 2.200 y 1.400 mts. y la zona baja entre las cotas 1.400 y 1.000 mts.

-3-

Existen varias carreteras que atraviesan el área de Este a Oeste las cuales, partiendo desde Cali, se comunican con los caseríos de Pance, la Buitrera, Villa Carmelo, Pichindé, Peñas Blancas, La Elvira y Felidía principalmente.

Las cabeceras de las cuencas está comunicadas con estas poblaciones por trochas y caminos de herradura, los cuales actualmente son transitados casi exclusivamente por el personal de C.V.C.



II. CLIMATOLOGIA

II. 1 Precipitación Pluvial.

La marcada diferencia de altitud, la cual fluctúa entre 3.900 mts. en la zona alta de la cuenca (Paralelos de Cali) y 1.000 mts. en la zona baja donde la conformación geomorfológica es la de un valle ancho limitado por las cordilleras central y occidental son factores que fijan las características del clima de la cuenca. La combinación de estos factores dà lugar a una distribución espacial de la precipitación que se puede describir como muy abundante al pasar de los 2.000 mm al año en la zona alta de la cuenca. En términos generales se puede decir que la precipitación disminuye hacia el valle del río Cauca donde hoy es 2.000 mm para la zona media y g. 1.300 mm para la zona baja.

Los meses de máxima precipitación son los de Octubre, Noviembre, Abril y Mayo, siendo la zona alta de la cuenca la más afectada con lluvias y lloviznas muy -frecuentes, en buena parte del año.

II.2 Temperaturas.

La temperatura media anual es diferente para las distintas zonas en que se ha dividido la cuenca, con variaciones entre 25° C y 30° C en la zona baja, de 12° C a 20° C en la zona media y de 30° C a 10° C en

la zona alta. Los meses de Junio, Julio, Agosto y parte de Septiembre son los que más altos porcentajes de sol tienen y los más secos y en los que también se presentan cambios fuertes de temperatura.

II.3 Clima y Vegetación.

La ubicación de la cuenca en la estribación de la Cordillera Occidental, con los Farallones de Cali como divisoria de aguas entre la vertiente en la cual tiene marcada influencia el valle del río Cauca fijan las características del clima para las diferentes zonas de la cuenca del río Cauca. La nubosidad durante todo el año es alta especialmente en la zona alta área de los farallones de Cali (Ver Fotografía No 1), con disminución durante los meses de Julio y Agosto, que corresponden también a la época de los vientos.

Tanto para la zona baja como la media de la cuenca el clima se puede clasificar como tropical monzón húmedo, de acuerdo a la clasificación de Koeppen, C.E. y De Long.


Referente a la vegetación, se empleará la clasificación de Holdridge utilizado en el Mapa Ecológico de Colombia. Así la zona baja de la cuenca se la pueda clasificar como "Bosque Seco Subtropical", la zona media como "Bosque Húmedo Subtropical" y la zona alta "Bosque muy Húmedo Montano Bajo" y "Bosque Pluvial Montano" en toda la parte alta de los Farallones. (Ver Fotografías No. 2-3-4-5 y 6).




Fotografía No. 1: Hubosidad casi permanente en los
farallones de Deli.



Fotografía No. 2: Bosque húmedo subtropical de la zona
media de las cunetas, área del parque
forestal el Topacio (Perú).



Fotografía No. 3: Bosque fluvial montano, en la parte alta de los farallones de Celi.



Fotografía No. 4: Tipo de vegetación en los estribaciones
de los farallones.



Fotografía No. 5: Tipo de arbustos al pie de los
farallones de Cali.



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA
DOCUMENTACION Y BIBLIOTECA



Fotografía No. 6: Vegetación al pie de los farallones
de Cali.

III. GEOMORFOLOGIA

Es el estudio que trata directamente con la evolución de las formas de la tierra, especialmente de las geoformas que son el resultado del efecto directo de los procesos de erosión en las diferentes clases de rocas. Así, las geoformas erosionales son el efecto directo de la erosión de las rocas y las geoformas deposicionales el resultado de la acumulación de los sedimentos provenientes de la erosión de ellas, por efectos de los factores climatológicos.

En este estudio trataremos ampliamente los paisajes formados por las geoformas erosionales, por ser las que predominan en el área y tener gran importancia para los objetivos del presente trabajo.

Al estudiar la evolución de las geoformas se hizo la reconstrucción de la sucesión de paisajes y de relieves de diferentes períodos. Se estudiaron detenidamente los factores y procesos que han formado parte activa en la formación de los paisajes y de las provincias geomorfológicas, por ser fundamentales para poder aplicar los principios básicos en el manejo de las cuencas hidrográficas.

III.1 Influencia del Clima.

Los factores climatológicos que ayudan a la intemperización de las rocas y a la formación de los diferentes paisajes, relieves y suelos son: la lluvia, la temperatura, la humedad y la vegetación. Si existan

cambios bruscos de temperatura, ya sean rápidos y elevados, pueden provocar un intemperismo de tipo mecánico, el cual ha predominado en el área.

III.2 Intemperismo.

El estudio de los procesos que dan como resultado un paisaje y los factores que controlan estos procesos, tales como el agua, el suelo, la vegetación, los cambios bruscos de temperatura y la actividad de los seres vivos ayudan a clasificar la cuenca en provincias geomorfológicas.

Para los objetivos de este estudio se ha diferenciando los procesos que tienden a destruir las rocas. El intemperismo, (el cual se lo define como los cambios que tienen lugar en los minerales y rocas, ya sean en la superficie de la tierra o cerca de ella, por efectos de la atmósfera, del agua, de las plantas y de la vida animal) da como resultado las formas de destrucción o erosionales. Las formas deposicionales o de construcción (aluviones, coluvios, conos aluviales etc.) son el fenómeno contrario.

El intemperismo deja sus huellas por doquier, desempeñando un papel muy importante en el ciclo de las rocas, pues al atacarlas forma el material superficial de la cortaza terrestre que posteriormente servirá para la formación de nuevas rocas. Los productos del intemperismo son transportados por el agua, por la influencia de la gravedad y raras veces por el viento y el hielo.

Existen dos tipos generales de intemperismo, el químico y el mecánico los cuales, en la naturaleza, son muy difíciles de separar por estar tan ligados.

III.3 Formas erosionales.

Como resultado de los procesos de erosión, en el área estudiada se han formado diferentes tipos de paisajes con geomorfos características, los cuales varían de acuerdo a la clase de roca que ha sido afectada. Estos paisajes también tienen mucha relación con las estructuras geológicas, el clima, la vegetación y los cambios ambientales, lo cual ha permitido hacer una clasificación en varias provincias geomorfológicas.

III.3.1 Provincias Geomorfológicas.

Teniendo en cuenta los factores anteriores, se ha diferenciado la provincia geomorfológica del grupo dolerítico con intercalaciones sedimentarias, la provincia geomorfológica del grupo del Cauca, la provincia geomorfológica de la formación Popayán y la subprovincia geomorfológica de las doleritas de los farallones de Cali.

III.3.1.1 Provincia Geomorfológica del Grupo Dolerítico con Intercalaciones Sedimentarias.

Esta provincia ocupa la mayor parte de las áreas de las cuencas hidrográficas de los ríos Pance-Meléndez-Cali-Aguacatal. Se extiende desde la zo-

na media de la cuenca, hacia el occidente, hasta la zona alta de ella cerca a los farallones de Cali. Las rocas en general se presentan muy fracturadas y falladas; existe en esta zona una intensa meteorización con formación de suelos. Las intercalaciones sedimentarias están constituidas por chert de espesores delgados y poca continuidad que no tiene ninguna influencia en la morfología de la provincia.

a) Morfología.

Esta provincia geomorfológica tiene una unidad fisiográfica que la caracteriza y es la montaña.

a.1 Montaña.- En el grupo dolarítico con intercalaciones sedimentarias se ha desarrollado muy bien esta unidad fisiográfica, que comprende cimas y laderas con pendientes muy fuertes cubiertas de vegetación. En las cimas o cerros se ha desarrollado un relieve muy biseptado con drenaje de tipo dendrítico con corrientes insecuentes y otro angular a paralelo en donde la clase de corrientes está controlada por fracturas y fallas que afectan intensamente al grupo dolarítico en esta área. Los cauces de las corrientes son muy estrechos y tienen formas de V. Hacia la zona media de las cuencas el relieve es de cerros semiredondos con pendientes menos abruptas que la zo-

na alta donde se ha desarrollado un drena-
je dendrítico a subparalelo con corrientes
controladas por las fracturas y fallas. Es-
tas corrientes tienen cauces más amplios y
menos pendientes dando lugar a la forma --
ción de los aluviones. (Ver fotografía No.?)

a.2 Intemperización.- El proceso de intemperi-
zación que ha sufrido las doleritas es el
químico, llamado algunas veces descomposi-
ción o meteorización donde el material ori-
ginal se transforma en algo diferente. Así
tenemos que en las doleritas las plagiocla-
sas son los primeros minerales que se des-
componen; estos silicoaluminatos de Na y
Ca reaccionan con el bióxido de carbono y
el agua puesto que el bióxido de carbono
es extremadamente soluble en agua y al
mezclarse con las aguas lluvias y con la
del suelo, forman el llamado ácido carbó -
nico que al entrar en contacto con las pla-
gioclasas dan como resultado la formación
de minerales arcillosos de sílica soluble
y de carbonatos de sodio y calcio muy so-
lubles los cuales son fácilmente transpor-
tados por el agua que los deposita en for-
ma de cálcita, ya sea en costras o rellena-
ndo fisuras. Del mismo modo los piroxe-
nos (silicatos de Al, Ca, Mg y Fe) presen-
tes en las doleritas, al ser atacados por
el ácido carbónico, forman minerales arci-





Fotografía N°. 7: Morfología de cerros con pendientes fuertes Provincia geomorfológica del grupo dolerítico con intercalaciones sedimentarias.

llosos de silicatos de aluminio hidratado, sílice soluble y hierro el cual puede ser incorporado dentro de las arcillas formando principalmente los óxidos de hierro hematita y limolita; en el lenguaje ordinario la limolita recibe el nombre de "herrumbre u orín". A los óxidos de hierro se les deben los colores rojos a amarillentos que caracteriza los suelos que se han formado en el área.

En general los compuestos de Ca y Mg en forma de carbonatos y sulfatos solubles, lo mismo que parte del magnesio y la sílice soluble se quedan como residuos formando parte de los componentes de las arcillas que se forman, las cuales tienen espesores hasta de 5 mts. También se forman zonas de arcillas caoliníticas blancas, especialmente en las zonas bauxíticas (San Antonio y La Cumbre). Los otros minerales que se encuentran en las doleritas como la clorita, por estar en proporciones tan pequeñas es insignificante en los suelos.


Cuando las doleritas son atacadas por el intemperismo mecánico, se rompen en fragmentos más y más pequeños como resultado de la energía desarrollada por las fuerzas físicas, como por ejemplo los cambios de temperatura cuando

son suficientemente rápidos y elevados. Este proceso de intemperización mecánico origina en las doleritas cantos redondeados o intemperizados esferoidalmente y cantos semiesféricos que son frecuentes en la zona baja de la cuenca, donde se los llama roca muerta y son explotados como material de relleno.

a.3 Régimen de Lluvias.- En esta provincia geomorfológica, que se caracteriza por tener pendientes abruptas especialmente hacia la zona alta de las cuencas, el régimen es superficial; en la parte media de la cuenca, donde las pendientes son más suaves, se observa un régimen subsuperficial, dando origen a un intemperismo más intenso.

a.4 Clases de Erosión.- Los procesos erosivos de las cuencas están relacionados con la conservación de la capa vegetal, la tala de bosques, las prácticas agropecuarias y la construcción de obras de ingeniería.

En la zona alta de las cuencas se observa muy bien la cobertura vegetal de bosques. La acción de la erosión por escorrimiento difuso se presenta por efecto del peso de la vegetación. El fenómeno es poco frecuente, por lo cual se lo puede considerar despreciable como agente erosivo. (Ver fotografía No.3).



Fotografía No. 8: Fenómeno de erosión por escorrentamiento difuso, en las estribaciones de los farallones de Cali.

En la zona intermedia de la cuenca, donde ha habido desmonte creándose áreas con cultivos permanentes o semipermanentes que producen zonas sin cubierta vegetal, el fenómeno más común es el de erosión laminar; también se presentan fenómenos de remoción en masas tales como deslizamientos y derrumbes.

La zona baja de la cuenca es la zona de más problemas, especialmente por causa de la explotación de los carbonatos y por la intensa tala y sobrepastoreo. La erosión es fuerte formándose zanjones y surcos de erosión, especialmente en el piedemonte. El paisaje es semiárido. Tal es el caso de las estribaciones del cerro de las Tres Cruces y los cerros hacia el sur. Se debe dar a estas zonas un tratamiento especial, no sólo por el paisaje semiárido que presentan con vista a Cali, sino por los problemas de geología de ingeniería que se observan. (Las áreas críticas se describen en el capítulo de geotecnia).

III.3.1.2 Subprovincia de las Doleritas de los Farallones de Cali.

Forman el tope de la zona alta de las cuencas o sea la divisoria de aguas entre la vertiente oriental y occidental y el límite occidental de la cordillera

Occidental y al límite occidental de las cuencas. Esta compuesta por doloritas las cuales se encuentran muy fracturadas y falladas.

a) Morfología.- Se presentan los farallones como una unidad fisiográfica de montañas abruptas, debido a las condiciones especiales del microclima.

a.1 Montaña.- Esta unidad fisiográfica se presenta con un relieve de cerros cortados abruptamente con pendientes verticales que forman acantilados (ver fotografía No. 9). El drenaje es rectangular e paralelo con corrientes controladas por el sistema de fracturas y fallas, las cuales tienen direcciones en todos los sentidos. Hay carencia casi total de vegetación en la parte más alta y una vegetación espesa y poco alta hacia el límite con la provincia geomorfológica del grupo dolorítico con intercalaciones sedimentarias. Las corrientes que bajan hacia el oriente son las que forman los nacimientos de los ríos Pance-Meléndez y Cali; presentan cauces en V y rectangulares controlados por las fracturas.

b) Intemperización.- En los farallones de Cali, que tienen una altura, en el cerro más alto, de 3,960 mts., las rocas han sido afectadas por el intem-



Fotografía No. 5: Morfología de montañas alteradas en la subprovincia geomorfológica de los Farallones de Cali.

perismo mecánico primordialmente. Las temperaturas bajas producen congelación del agua que queda en las grietas. Al aumentar su volumen se desarrollan presiones dirigidas hacia afuera desde las paredes interiores de la roca, las cuales son lo suficientemente fuertes para desprendar fragmentos de la misma. Estas por efecto del intemperismo mecánico se van destruyendo por separación de custras y fragmentos sin producirse la descomposición de los minerales, debido a las condiciones climatológicas especiales que no permiten la formación de suelos. (Ver fotografía No. 10).

- c) Régimen de lluvias.- Los paramillos tienen un régimen de lluvias de páramo afectadas por muchos vientos, las cuales atacan a las rocas superficialmente.
- d) Erosión.- La erosión presente en el área es mínima, así que los deportes suministrados a los lechos de las corrientes son muy escasos, Por lo general provienen de cantos que se desprenden y que por efecto de la gravedad ruedan desprendiendo partículas de rocas. (Ver fotografía No.11)

III.3.1.3 Provincia Geomorfológica de los Sedimentos del Grupo del Cauca.

Ocupa esta provincia pequeñas áreas en la zona baja de la cuenca estudiada. El área más grande, que es-



Fotografía No. 10: Intemperización de las doleritas
en la subprovincia de los Parallos-
nes de Cali.



Fotografía No. 11: Zonas de erosión en la subprovincia
de los Farallones de Cali.

tá formada por los cerros formados al pie del valle del río Cauca, tiene una forma alargada y angosta que atraviesa las cuencas de norte a sur; hacia el occidente hay tres franjas más pequeñas de formas alargadas, angostas y de poca extensión que son los remanentes de los sedimentos terciarios depositados antes de la orogénesis.

a) Morfología.- En esta provincia geomorfológica se han desarrollado como unidades fisiográficas montañas, márgenes de valles y valles intramontanos.

a.1 Montañas.- Comprende el relieve de cerros semirredondeados de laderas con pendientes fuertes, los cuales forman las cadenas localizadas en la zona baja de las cuencas y los pequeños cerros aislados con pendientes fuertes y relieve de formas alargadas y angostas limitado por fallas, encalvadas en la zona media de las cuencas.

El drenaje de estas montañas es de tipo dendrítico a subaparalelo, cuyas corrientes están controladas por la estratificación y algunas por fallas y fracturas.

a.2 Márgenes de Valles.- Esta unidad fisiográfica se ha desarrollado en la zona baja de las cuencas, ocupando un área entre la superficie del valle o zona de inundación del río Cauca y los cerros adyacentes formados por

los sedimentos terciarios del grupo del Cauca; esta unidad está compuesta también por los cones aluviales de los ríos Pance-Maléndez y Cali.-

a.3 Vallis Intramontanae.- Se han formado a lo largo de los cauces de los ríos Pance-Maléndez y Cali extendiéndose desde la zona plana hacia las cabeceras. Dentro de estos valles intramontanos las partes superiores de los cones ocupan estrechas zonas como el caso de los cones aluviales de los ríos Pance y Maléndez. También se han formado en estos valles intramontanos terrazas las cuales se orientan paralelas a los cauces de éstos ríos.

b) Intemperización.- Las rocas sedimentarias que constituyen el grupo del Cauca constan de arenas de diferentes tamaños de grano, arcillas y vetas de carbón, principalmente.

Los minerales que componen las rocas sedimentarias vuelven a ser atacados por el intemperismo químico y mecánico y se van degradando dando origen a sílice soluble, óxidos de hierro y compuestos cárnicos, los cuales son lavados por el agua dejando residuos que vienen a formar los suelos presentes en esta provincia, los cuales son transportados por el agua y efectos de la

gravidad. Los suelos que se forman son de poco espesor y están compuestos por minerales arcillosos, óxidos de hierro hidratado y sílice en partículas pequeñas.

- c) Régimen de lluvias.- En la zona baja de las cuencas donde nos aflora el conjunto litológico de Cali, donde tenemos una precipitación baja, en una morfología de cerros con pendientes fuertes, las lluvias atacan a los suelos muy superficialmente.

En la zona media de las cuencas donde nos afloran los otros conjuntos litológicos del grupo del Cauca, el régimen de lluvias es abundante, afectan al suelo subsuperficialmente, especialmente en las zonas meteORIZADAS.

- d) Clases de Erosión- Los cerros formados por estos sedimentos se caracterizan por tener formas alargadas formando cerros con pendientes fuertes; el laboreo de las minas de carbón, el desmonte y las prácticas agropecuarias han acelerado los fenómenos de erosión, generalizándose el escurrimiento intenso (erosión laminar) y la formación de zanjones y cárcavas. En muchas áreas, en el piedemonte, donde la pendiente es fuerte, se presenta remoción en masas.

Las zonas problemáticas están principalmente relacionadas con el laboreo de las minas de carbón, las cuales se tratarán más a fondo en el capítulo



la de Geología de Ingeniería. (Ver Fotografía No. 12)

III.3.1.4 Provincia Geomorfológica de la Formación Popayán.

Aflesta ocupando una pequeña área en la zona baja de las cuencas. Presenta una litología característica que ha desarrollado una morfología típica. - Consiste en conglomerados con intercalaciones de arcillas abigarradas. En estas rocas sueltas predomina un patrón de drenaje que es radial e paralelo que desarrolla un relieve muy bisectado por corrientes con cauces profundos.

a) Morfología.- En esta secuencia de sedimentos se ha desarrollado la unidad fisiográfica de márgenes de valles.

a.1 Márgenes de Valle.- Esta unidad se ha formado sobre la superficie marginal del valle, en los sedimentos terciarios, y está localizada en la salida del río Fonce y Meléndez de los valles intramontanos a la zona plana del valle del río Cauca. El relieve está muy bisectado por corrientes de cauces profundos, separados por pequeños montículos de formas alargadas.

b) Intemperización.- Esta formación, por estar en un área donde el efecto del clima y la acción de los seres vivos ha sido tan intensa, ha favorecido la acción del intemperismo quílico, descom-

GEMCO Ltda.



Fotografía No. 12: Zonas de erosión producida por el laboreo en las minas de carbón.

poniendo los cantes de los aglomerados y las arcillas que constituyen la formación originádose, por la acción del agua, minerales arcillosos, sílice soluble y óxidos de hierro, los cuales, si son transportados por el agua, dejan residuos que forman suelos de color rojo a amarilloso.

- c) Régimen de lluvias.- La formación se encuentra aflorando en la zona baja de las cuencas donde la precipitación es baja; se presenta con laderas de pendiente muy suave, lo que ha permitido que el régimen de lluvias ataque a los suelos subsuperficiales.
- d) Clases de erosión.- El desmonte ha acelerado los efectos del intemperismo en los aglomerados, siendo muy común la erosión laminar por la acción de las aguas superficiales. También se observaron fenómenos de remoción de masas.

III.3.1.5 Formas Depositionales

El paisaje de las formas deposicionales observadas en el área está conformado por los conos aluviales, las terrazas, los sedimentos aluviales y los sedimentos coluviales, siendo la forma deposicional más interesante la formada por la interdigitación de los conos aluviales de los ríos Pance, Moliéndez y Cali, los cuales han desarrollado una planicie o llanura aluvial entre el quiebre de pendiente de la unidad fisiográfica "Serranía de Valle" y la llanura de inundación del río Cauca.

IV. GEOLÓGIA

Las rocas que afloran en el área de las cuencas, las cuales han sido afectadas por la orogénesis terciaria, se han clasificado cronológicamente en las siguientes secuencias estratigráficas, de las más antiguas a las más recientes: grupo dolerítico con intercalaciones sedimentarias (denominado así por I.Cucalón (1967)), Grupo del Cauca (denominado así por E.Hubach (1.934)), rocas ígneas intrusivas de composición intermedia, formación Popayán y los sedimentos aluviales y coluviales recientes.

IV.1 Estratigrafía

Las rocas más antiguas que afloran en el área de estudio son las del grupo dolerítico con intercalaciones sedimentarias de edad que va desde el cretácico medio hasta el cretácico superior. Este grupo ocupa las zonas alta, media y parte de la zona baja de las cuencas. Afloran los conjuntos de sedimentos de edad terciaria que constituyen el grupo del Cauca, las cuales ocupan pequeñas áreas en las cuencas. Las rocas ígneas intrusivas de edad temprana, la formación Popayán de edad plio-plistoceno y los sedimentos aluviales y coluviales de edad reciente. A continuación tratarémos las características litológicas y las relaciones estratigráficas de cada uno de estos grupos de rocas.

ROCAS CRETACEASIV.1.1 Grupo Dolerítico con Intercalaciones Sedimentarias.

Para este estudio hemos seguido utilizando la nomenclatura utilizada por I. Ducaleón (1.959 Inf. 1544 S.G. N.). Las doleritas cubren la mayor parte del área estudiada desde el borde más oriental de las cuencas hasta los parallones de Cali. Son rocas originadas en magma gabroídes que al salir a la superficie en forma de derrames lávicos submarinos se enfriaron rápidamente; en algunos sitios se observan las formas alargadillas de las doleritas típicas de los derrames de lavas; la presencia de intercalaciones sedimentarias, que en el área estudiada son capas de chert, están indicando que las efusiones submarinas no eran continuas, lo que han permitido la deposición de los sedimentos en períodos muy cortos.


Las doleritas se presentan en el área en diferentes estados de meteorización y variaciones en la composición y textura.

Las doleritas frescas afectan al norte del área estudiada, en la zona baja de las cuencas de los ríos Cali (cerca al bosque municipal de Cali) (ver Fotografía No.13) y Aguacatal (quebrada El Chocho), donde actualmente hay varias canteras en explotación.

Por la carretera al mar hasta el kilómetro 15, donde se observó que la parte superficial de las doleritas, las cuales están muy fracturadas y disclasedas, ha si-



Fotografía No. 13: Las doleritas cerca a la ciudad de Cali,
al frente el cauce del río Cali, a la
izquierda el barrio Terrón Colorado.



Fotografía No. 14: Exfoliación esferoidal de las doleritas producida por el intemperismo mó-
cánico.



Fotografía N°. 15: Sistema de diaclases y fracturamiento en las doleritas.

do atacada por un intemperismo de tipo mecánico; la roca tiene color café por los óxidos de hierro y los principales minerales que la constituyen han empezado a intemperizarse. En ese estado no se presenta la formación de suelos; solo se observa la exfoliación esférica (ver fotografía No. 14), el espesor de esta zona meteorizada varía entre 1 y 2 mts. Infrayacente a lo anterior se encuentra la dolerita fresca, color gris azuloso con textura afanítica o ofítica, muy masiva, con venas de cuarzo y calcita hasta de 1 cm., muy fracturada con direcciones de las diaclasas de N 30°E 58°W, N 30°W, 45°W, N 20°E, 60°W N 25°E 45°E, (ver fotografía No. 15). Al microscopio se presenta como una roca microcristalina subofítica compuesta de plagioclasa, en forma de microlitos de composición andesina-labradorita los cuales forman el 60% de la roca; los piroxenos el 30% y el 10% de minerales como cincita como producto de alteración; olivino, magnetita, calcita rellenando fisuras y cuarzo en forma de calcedonia rellenando fisuras.

Se encontraron algunos diques de gabros anfibólicos-piroxémicos dentro de las doleritas; cerca al caserío de Panca; son de color verde oscuro con textura fénitica, compactas, las fracturas con direcciones de N 70 W 35°W; N 75 E 38°E, la roca está cubierta por una pátina de óxido de hierro. La muestra ICH 2373A estación K 27 al microscopio: se observa un alto contenido de anfibol tipo heriblenda; la plagioclasa (labradorita) presenta frecuente manchamiento polisintético; el piroxeno es de tipo augita; los minerales

espaces con magnetita y el apatito se encuentra en cristales grandes de alta temperatura (ver informe petrográfico).

También se han observado diques de gabros enfibólicos-piroxénicos al este del caserío de Pance por el río Pata donde la roca es de color verde oscuro, con textura ofanítica; en la muestra ICH 2372 A estación K 17 al microscopio se observa plagioclasas con intercrescimientos que pueden ser de feldespato alcalino, hay enfibol y piroxenos (ver informe petrográfico).


Por la carretera Cali-caserío Pance cerca a la bifurcación al parque forestal C.V.C. (El Tepecio) cerca a la falla del Cascarillal se observó una roca ignea de color gris oscuro, melanocrática de alta compactación; la muestra ICH 2370 A estación K 2 se estudia petrográficamente, dándose una roca tipo melanocristalina enfibólica. Al microscopio se observa que el enfibol es el constituyente principal con fuerte plagioclasa verde tipo hornblenda; la plagioclasa es de composición andesina; los espaces son hematita y pirita; el cuarzo es de tamaño fino observándose contactos de recristalización en triple punto lo que podría indicar efecto metamórfico posterior de tipo térmica debido a efectos de la falla (ver informe petrográfico).

En la zona media de las cuencas entre los 1.400 y 2.200 mts. las doleritas han sufrido una intensa metasomatización descomponiéndose en arcillas rojas e


amarillentas con espesores de 2 a 3 mts.

La zona más alta de las cuencas 3.900 mts. de altura que corresponde al área de los farallones de Cali solo afloran las doloritas, las cuales presentan un paisaje muy característico por el grado de desgaste y fallamiento en que se encuentran y la escasa vegetación (ver fotografía No. 16), el aspecto es un área semiárida originada por un microclima que ha desarrollado un intenso intemperismo mecánico (ver fotografía No. 17). La roca de color gris verdoso; por oxidación tiene color café a negro con texture fangráfica; muy disclasada y fallada, las disclasas con direcciones de N 80 W 70°E; N 35 W 66°E; N 20 W 30°U; N 60 W 60°E; N 60 E 70°E, con epidotización en los planos de fallas (ver fotografía No. 18). No existe ningún indicio que indique la presencia de rocas ígneas intrusivas en el área como lo manifiestan algunas publicaciones existentes.


Hacia las cabeceras del río Cali encontramos un pequeño espécimen entre las doloritas, de una epidota, roca de origen metaacmático de color verde oliva con aspecto algo fibroso, la cual al meteorizar dà una arcilla blanca; en el estudio al microscopio de la muestra ICH 2364 de la estación I 35, se presenta como una roca constituida por epidota, con alto contenido de hierro y anfíbol incoloro, de aspecto fibroso tipo actinolita; se presentan pequeñas fracturas llenas de cuarzo. La roca parece haber sufrido un fuerte reemplazamiento de sus minerales originales



Fotografía No. 16: Las doleritas muy fracturadas y diaclasadas formando escarpes en los ferallones de Cali.



Fotografía No. 17: Morfología que presentan las dobletes en los ferallones de Cali (Fotografía Aérea del I.G.A.C.).



fotografía No. 1B: El sistema de diaclases y fracturas
de las doleritas en el tope de los
farallones.

alcanzando una epidotización casi total, a expensas posiblemente de la plagioclasa primaria; la asociación que tenemos es típica de una roca de origen metasomático (ver informe petrográfico).

Las intercalaciones sedimentarias se las observó hacia las cabeceras del río Melández donde afloran dos lentes de chert de color gris a negro en capas de 10 cms. de espesor, con dirección de N 80° S 50° W. La muestra ICH 2365 A estación I-53, al microscopio presenta abundancia de calcedonia como constituyente principal y algo de cuarzo; las venas de tamaño micro y cripto-crystalino; los espacios son cristales pequeños de leucoxeno y óxidos de hierro; el espesor total de esta intercalación se da ± 50 mts. (ver informe petrográfico).

El otro nivel que está situado al occidente del anterior, tiene un espesor total de ± 70 mts.; por su origen sedimentario químico, tienen mucha relación con los níveles encontrados por la carretera a la población de Timba-El Recrre-Río El Silencio, donde fueron encontrados fósiles de edad santoniana a comisiánica (H. Büsgl 1.954). Estas dataciones de los fósiles encontrados en las intercalaciones sedimentarias han permitido datar las efusiones submarinas que forman el grupo dolerítico con intercalaciones sedimentarias.

ROCAS TERCIARIAS.

La secuencia de sedimentos terciarios con intercalaciones de mantes de carbón, que afloran en el flanco oriental de la cordillera Occidental, desde la población de Yumbo (Valle) hasta el sur del departamento del Cauca, son los que constituyen el grupo del Cauca; una parte de este grupo es estudiada en este trabajo.

IV.1.2 Grupo del Cauca.

En el área de las cuencas hidrográficas de los ríos Pance-Meléndez-Cali-Aguacatal, el grupo del Cauca se presenta dividido en cuatro conjuntos litológicos independientes, con formas alargadas de norte a sur y espesores que empiezan a disminuir en los conjuntos localizados al oeste. Estos conjuntos litológicos son testigos del fuerte tectonismo y erosión ejercidos por las rocas durante la orogénesis andina.

Aunque los cuatro conjuntos de sedimentos terciarios forman parte de la misma secuencia sedimentaria del grupo del Cauca, haremos una descripción de cada conjunto empezando de oriente a occidente en importancia a la extensión, espesor y área cubierta.

a) Conjunto de Cali e de Lili (Tapol). - Es el conjunto más extenso y el de mayor espesor; atraviesa el área de norte a sur, continuando hacia las cuencas vecinas; se lo encuentra mejor expuesto en el área del río Lili donde se lo observa muy pliegado. Consta estratigráficamente de arriba hacia abajo de: areniscas blancas de grano fino a



22

radio a conglomeráticas, fríables, en bancos hasta de 1 metro de espesor, con pequeñas intercalaciones de arcillas grises a lila; en general tienen una dirección de N 25 W y buzamiento de 30° E; este secuencia arenosa que tiene ± 500 mts. de espesor, forma los cerros más pronunciados de los conjuntos sedimentarios que afloran en el área estudiada. (Fig. 5)

Infrayaciendo a lo anterior tenemos la secuencia de arcillas grises a lila y limolitas lila, con intercalaciones de vetas de carbón hasta de 1 metro de espesor, de cretiscas grises de grano fino a medias en bancos hasta de 50 cms. de espesor y areniscas grises a blancas de grano fino a con glomerático, compactas; en bancos de 1 a 2 cms. de espesor; debajo tenemos otro nivel de arcillas lila y limolitas lila a verdes con intercalaciones de vetas de carbón hasta de 1,50 mts. de espesor; las capas en general tienen una dirección de N 20 E y buzamiento de 50° E, el espesor de esta secuencia arcillosa es de ± 250 mts.; la secuencia está muy plegada habiéndose formado una serie de pequeños anticlinales y sinclinales muy estrechos de 50 a 70 mts. entre flancos; con direcciones de ejes N 20 a 40 E; (Ver fotografía No. 19); a medida que nos acercamos a la falla de Cali las capas se inclinan hasta llegar a verticales poniéndose en contacto fallido con el grupo dolerítico (ver fotografía No. 20).



Fotografía No. 19: Las areniscas y arcillas del conjunto
de Cali o lili formando pequeños plie-
gues.



Fotografía No. 20: Las capas verticales son arenosas del Conjunto de Cali (Tesc), las cuales están en contacto discordante sobre las arcillas rojas del grupo dolerítico (Kede), de la derecha.

Toda la secuencia anterior se encuentra descansando sobre un conglomerado basal que consta de cantos subredondeados a redondeados de doleritas y charo hasta de 10 cm. de diámetro, éste conglomerado solo se lo observó cerca al río Cali en el barrio Sta. Rita donde descansa discordantemente sobre las doleritas; en general al conjunto de Cali descansa discordantemente sobre el grupo desírtico con intercalaciones sedimentarias. (Fig.6)

Por correlación con los sedimentos encontrados en las alrededoras de Jamundí a los cuales Tiede Van der Hammen (1.958) les asigna una edad de oceano inferior-oligoceno, le hemos atribuido la misma edad a este conjunto.

- b) Conjunto de la Buitrera (Tach)..- Se lo encuentra localizado al oeste del conjunto de Cali, ocupa una pequeña área donde está muy plegado, tiene forma de cuña por la falla de Pance que lo afecta; continúa hacia el límite norte del área estudiada, donde vuelve a aflorar en una franja alargada formando el sinclinal de Golondrinas. En general el conjunto consta de areniscas blancas de grano fino, friables, en bancos hasta de 50 cms. de espesor; infrayaciendo a lo anterior hay arcillas liles amarillentas y arcillas negras carbonosas en capas hasta de 10 cms. de espesor intercaladas con capas hasta de 5 cms. de espesor de areniscas grises blancas de grano fino y vetas de carbón ca 1 a 2 cms.; debajo arcillas amarillentas y li-

molitas abigarradas intercaladas por una grauvaca arcillosa, roca muy dura, de textura clástica, color negro, grano fino que ha sufrido alta compresión por efectos de la falla de Call. La muestra ICH 2375 A estación K 35 A, que corresponde a la grauvaca fué estudiada al microscopio, observándose una matriz constituida por arcillas, materia orgánica carbonosa y óxido de hierro; la cuja es inmadura pues los constituyentes minerales están muy angulares; el feldespato se presenta de dos tipos, unos alterados y otros frescos; la clorita es generalmente de tipo autigénica y en otros casos reemplazamiento de minerales primarios; las especies son pirita y hematita. (Ver informe petrográfico)

En general la secuencia sedimentaria tiene dirección de N 30 a 40 W buzando al este y norte; están en contacto discordante con el grupo dolerítico con intercalaciones sedimentarias. En el área de Golondrinas al norte del área estudiada se observa el conglomerado basal del terciario, que consta de cantos hasta de 10 cms. de diámetro de dolorita y chert, el cual está descansando discordantemente sobre las doloritas metasilitizadas (ver fotografía N°. 21), encima del conglomerado tienen la secuencia de areniscas, arcillas y mantos de carbón con direcciones de N 20 a 40 E buzando al este y oeste, esta secuencia constituye también el conjunto de la Sitrera y están formando al sinclinal de golondrinas. (Fig. 2, 3 y 4)



Fotografía No. 21: Conglomerado basal del terciario (con-
junto de la Buitrera Tsch), descansando
discordantemente sobre el grupo dolerí-
tico (Kedé).

Por las características y condiciones de sedimentación iguales al conjunto de Cali, le atribuye una edad de Eoceno inferior-Oligoceno.

- e) Conjunto del alto del Rosario (Tscr)..- Es el conjunto de sedimentos terciarios, localizados al norte del conjunto de la Suiza, en el alto del Rosario. Consta de areniscas grises a blancas de grano fino e conglomerático, en bancos hasta de 10 cms. de espesor, intercaladas por limolitas negras y vetas de carbón hasta de ± 1,50 mts. de espesor. La secuencia ha sido muy plagiada; se la encuentra afectada por la falla del Cracacilla que pone en contacto al conjunto de sedimentos terciarios con el grupo dolerítico. Las capas en general tienen una dirección de N 50 a 10 W buzando al este y oeste; el conjunto descansa discordantemente sobre las doleritas. Por tratarse de una secuencia de sedimentos igual a la de los citados conjuntos que afloran en el área se le ha atribuido una edad de Eoceno inferior a Oligoceno.
- d) Conjunto de Dos Quebradas (Tscq)..- Es una secuencia de sedimentos terciarios, la cual aflora en una pequeña zona en medio de fallas, localizado al oeste del caserío de Villa Carmelo, cerca al sitio de Dos Quebradas. Consta de arcillas lila e amarillentas intercaladas con capas hasta de 30 cms. de arcillas negras carbonáceas y limolitas verdosas; las capas en general tienen dirección N 10 W con buzamiento de 60°W; el conjunto está

en contacto fallado con las doleritas y los cherts del cretácico. Por correlación con los otros con juntos se le ha dado una edad de Eoceno inferior-Oligoceno.

IV.1.3 Rocas Igneas Intrusivas (Ito-Tge)

Son rocas ígneas intrusivas de tipo tonalítico de composición intermedia; se las observó por la carretera que da Cali conduce al caserío de Pance y el corte de dicho caserío donde están intruyendo al grupo dolerítico con intercalaciones sedimentarias; por las características especiales y por estar relacionadas con el mismo evento magmático regional, los hemos relacionado con las rocas ígneas intrusivas tipo tonalítico que afloran cerca a los caseríos de Timba, Buenos Aires, Suárez y a la tonalita del caserío El Danubio localizado al este de Buenaventura, que según Göbel y otros (1.979) le han atribuido una edad misma que corresponde a la misma edad de las tonalitas de Suárez y otros (1.978).

Los cuerpos ígneos intrusivos observados son:

- a) Tonalita de Pance (Ito).- Aflora al oeste del caserío Pance sobre la margen derecha del río del mismo nombre; se presenta como un cuerpo de 500 mts. de largo por 200 mts. de ancho. Macroscópicamente la roca es de color gris a blanca con mucha hornblenda; tiene textura fannerítica; constituida principalmente por feldespatos, máficos y algo de

cuarzo, se le observa exfoliación esferoidal (ver fotografía No. 22). La muestra ICH 2353 estación I 11 al microscopio presenta: que la plagioclasa es de tipo andesina, en cristales euhedrales macizos polisintéticamente y algunos zonados con una incipiente alteración a sericitas; el cuarzo se presenta anhedral; el anfíbol de tipo hornblenda con mucho hierro y la biotita también alta en hierro y magnesio. (ver informe petrográfico).

Aunque en el área la tonalita está intruyendo a las doleritas, crevices que puede pertenecer al evento magnético de edad mioceno al cual pertenecen las tonalitas de Buenos Aires y Suárez (Cauca) datadas por J. Alvarez y otros (1.972), por el método potasio-argón.

b) Granodiorita de Pance (Tqr). - Se trata de un epófisis que está intruyendo a las doleritas; aflora en la carretera que de Cali conduce al caserío de Pance. La granodiorita es de color gris claro con textura fenerítica, constituida por feldespato y cuarzo.

Se estudió al microscopio la muestra ICH 2374 A estación K 31, observándose: que la plagioclasa presente es del tipo andesina muy maciza; el cuarzo es de tipo anhedral; la ortoclasa presente una ligera alteración a caolín; la biotita ligeramente alterada a clorita; el anfíbol es de tipo hornblenda con alto contenido de hierro; se observó algunas trazas de titanita.



Fotografía No. 22: La tonalita de Pance efectuada por el
intemperismo mecánico, iniciándose
la foliación esferoidal.

Por estar asociada a la tonalita de Pance, lo que hace pensar en una relación, con el magmatismo terciario, se le ha asignado edad mioceno superior de acuerdo a J. Alvarez y otros (1.978) que data las tonalitas de Suárez (Cauca) y Góbel y otros, las del Danubio al este de Buenaventura.

Sedimentos Terciarios - Cuaternarios.

Se los encuentra formando una morfología espacial, hacia el límite oriental de las cuencas, en la zona comprendida entre el quiebre de pendiente de los cauces formados por el grupo del Cauca y los sedimentos de la zona plana.

IV.1.4 Formación Popayán (TQ pop).-

Se la encontró aflorando entre los ríos Meléndez y Pance; presenta litología y morfología muy similar a la de la formación Popayán en el departamento del Cauca de E. Hubach (1.957), motivo por la cual la hemos correlacionado con ella. Consta de arcillas rojas amarillentas, intercaladas por un conglomerado con cantos subredondeados a redondeados hasta de 50 cms. de diámetro, de doleritas y chert; se la encuentra des- cansando discordantemente sobre el grupo dolerítico y el conjunto de Cali. No tiene gran extensión ni espesor en el área, pero a medida que se avanza hacia el sur del departamento aumenta de espesor y las arcillas se enriquecen en gibasitas.

La edad para esta formación es Pleistoceno de acuerdo a E. Hubach (1.957).

Sedimentos Cuaternarios.

Forman la planicie del valle del río Cauca y los lechos de los principales ríos que bisecan el área estudiada (cuenca de los ríos Pance-Meléndez-Cali-Aguacatal); estos ríos que han labrado sus cauces en un trayecto muy corto, de pendiente muy fuerte, la cual es proporcional a la intensidad de erosión; al disminuir la velocidad de sus corrientes empiezan a depositar los aluviones y a formar los conos aluviales.

IV.1.5 Cono de Pance (Qcp).

Ocupa la mayor área dentro de la zona plana del área estudiada, está limitado al sur por el cono de Jamundí y al norte por el cono de Meléndez. Está constituido por sedimentos transportados y depositados por el río Pance, consta de cantos de doloritas y chert; gravas, limos y arenas mal sorteadas; este cono está interdigitado con el cono de Meléndez.

IV.1.6 Cono de Meléndez (Qcm).-

Formado por los sedimentos transportados y depositados por los ríos Llif y Meléndez; tiene como límite norte al cono de Cali y sur al cono de Pance; es el cono de menor extensión en el área estudiada. Consta de arenas, limos y conglomerados con cantos de chert y doloritas, las cuales les ha depositado sobre la for-

mación Popayán que ha sido erosionada por las corrientes de los ríos Lili y Meléndez, el cono está interdigitado con el cono de Cali.

IV.1.7 Cono de Cali (Qc).

Está ocupando el piedemonte y la zona plana del valle del río Cauca al norte del área estudiada, donde está construida la ciudad de Cali. Está formado por los sedimentos transportados y depositados por los ríos Cañaveralajo, Cali y Aguacatal. Consta de aglomerados con cantos de chert y dolorita; arenas, gravas, arcillas y lodos.

IV.1.8 Sedimentos aluviales (Qal).

Han sido depositados y transportados por los ríos en sus cauces; constan de arenas y gravas.

IV.1.9 Sedimentos coluviales (Qc).

Se los encuentra formando principalmente los piedemonte y los bordes de los cauces de los ríos; están formados por material producto de la erosión de las doloritas y los sedimentos terciarios en forma de bloques y cantos angulares que han sido transportados por gravedad.

IV.1.10 Terrazas (Qt).

Son superficies relativamente planas, Son remanentes de un cauce primitivo de una corriente que ha abierto

caminó hacia un nivel inferior. Consta de limes, arenas y cantos subredondeados de dolorites principalmente.

IV.2 Geología Estructural.

Las estructuras de compresión que se forman en las cadenas de montañas, tienen condiciones muy diferentes desde la superficie hasta la profundidad; por lo tanto no hay ninguna relación entre una estructura formada en superficie y la que se produce a gran profundidad. Para estudiar las diferentes deformaciones que se forman en una cadena de montañas o cordillera, se considera que los mecanismos dominantes en estas deformaciones permanecen constantes; se ha dividido en dominios la cortazas; estos diferentes dominios es lo que Mattauer, M. 1.973., ha llamado "Niveles Estructurales".

Al estudiar el comportamiento de las rocas sabemos que primeramente son frágiles, después si las condiciones de presión y temperatura aumentan el comportamiento es dúctil y finalmente, cuando alcanzan el punto de fusión, se comportan como líquidos viscosos.

Se conoce que los mecanismos de la deformación dependen directamente del comportamiento de las rocas el cual es diferente para cada tipo de roca; si estos comportamientos son frágiles se presenta la formación de planos de rotura o fallas, entonces tenemos un dominio con fracturas sin pliegues, en el cual el mecanismo que las producen

co es el cizallamiento. Si las rocas adquieren cierta ductibilidad, se deforman sin fallas, formando los pliegues, en el cual el mecanismo que los produce es la flexión.

En el área estudiada que es una pequeña zona de la cordillera occidental, al correlacionarla regionalmente, se distingue un nivel estructural, que según Matthevet, G. corresponde al "Nivel Estructural Superior", en el cual el mecanismo dominante es el cizallamiento; es decir tenemos predominantemente el dominio de fallas, las cuales están asociadas a pliegues.

Tanto las rocas del grupo dolomítico con intercalaciones sedimentarias, como los conjuntos litológicos del grupo del Cauca, han sufrido un intenso fallamiento, asociado al mecanismo de flexión que ha formado los pliegues.

IV.2.1 Fallas.

De acuerdo a las teorías sobre tectónica de placas, se supone que cuando se produce una subducción se forma necesariamente una cadena de montañas en el borde de la zona de subducción.

Así tenemos que es muy posible que después de las fases de compresión en el terciario superior que dijeron originar a las fallas y pliegues; tuviéramos finalmente en el cuaternario la fossa de distanción acompañada de volcanismo que activa la deformación discontinua, con el resultado de nuevas fallas. En el área estudiada

las fallas se encuentran afectando tanto a las rocas del grupo dolerítico con intercalaciones sedimentarias, como a las rocas del grupo del Cauca. Los principales rasgos tectónicos los estudiamos a continuación.

IV.2.1.1 Falla de Cali.

Es el sistema al cual están asociadas varias fallas de diferente magnitud, estudiadas por I. Cucalón (1969). El sistema de fallas de Cali, se extiende con dirección NE-SW atravesando el área de estudio de norte a sur; en algunas zonas afecta a los sedimentos terciarios del conjunto de Cali. Pone en contacto las rocas del grupo dolerítico con intercalaciones sedimentarias, con las rocas del conjunto de Cali o de Lili.

A lo largo del borde oriental de la cordillera Occidental se observan muchas deformaciones las cuales están asociadas a fallas y fracturas de dirección E-W.

IV.2.1.2 Falla de Pance.

Forma parte del sistema de la falla de Cali; tiene dirección NE-SE, uniéndose a la falla de Cali al sur del área cerca al río Pance.

Atraviesa al área de estudio de norte a sur afectando a los sedimentos terciarios del conjunto de la

Su traza, que se conservan como pequeños cuerpos alargados discontinuos a lo largo de la falla. Esta cortada por varias fallas pequeñas de direcciones E-W.

IV.2.1.3 Falla del Cascarillal.

Esta falla atraviesa al área de norte a sur pasando al oeste de la falla de Pance; toma su nombre en las cuencas de los ríos Claro-Jamundí. (I.Cucalón 1.969). Tiene una dirección NE-SW y afecta principalmente a las rocas del grupo dolerítico poniéndolas en contacto con los sedimentos terciarios del conjunto del Rosario.

IV.2.1.4 Falla de Dos Quebradas.

Tiene poca longitud en el área, con una dirección NW-SE; está localizada al este de la falla del Cascarillal. Afecta a los sedimentos del conjunto de Dos-quebradas formando una cuña de poca extensión, que está en contacto con las rocas del grupo dolerítico y las intercalaciones sedimentarias de chert.

IV.2.1.5 Falla de Pichindecito.

Localizada al noroeste de la falla de Dos Quebradas; está controlando al río Pichindecito. Atraviesa el área de estudio desde el norte con dirección NE hasta terminar al sur contra la falla de dos quebradas.

afectando a las rocas del grupo dolerítico con intercalaciones sedimentarias.

IV.2.1.6 Falla de Pichindé.

Se la encuentra controlando las cabeceras del río Pichindé, tiene dirección NE-SW, de poca longitud, extendiéndose hacia los farallones de Cali; afecta las rocas del grupo dolerítico.

IV.2.1.7 Falla de Lili.

Localizada entre los ríos Melández y Pance, está controlando al río Lili; tiene poca longitud y se extiende con dirección NW-SE, cortando las fallas de Cali y Pance; termina hacia el este contra la falla de Cascarillal. Afecta a los sedimentos terciarios de los conjuntos de Cali, la Guitrara, el Rosario y a las rocas del grupo dolerítico con intercalaciones sedimentarias.

IV.2.1.8 Falla de la Castellana.

Está controlando a la quebrada del mismo nombre, tiene poca longitud y se extiende con dirección NW-SE, corta perpendicularmente a la falla de Cali, afecta a las rocas del grupo dolerítico. Parece que las rocas ígneas intrusivas que afloran en el área, están asociadas a la falla.

IV.2.2 Pliques.

Como los mecanismos de la deformación varían con la profundidad, por eso al definir el nivel estructural superior con dominio de fallas se tienen relacionadas con ellas muchas pliegues originados por flexión.

El fuerte tectonismo donde el mecanismo que ha actuado ha sido la flexión, afectó las rocas que nos afilaron en el área estudiada, siendo las rocas sedimentarias las que más sufrieron los efectos; formándose diferentes tipos de pliegues, asociados a las fallas.

En este estudio haremos la descripción de los pliegues independientemente para cada conjunto litológico.

IV.2.2.1 Conjunto de Cali o de Lili.

En el área entre los ríos Lili y Panca, se presenta la mayor extensión de los sedimentos terciarios que han sufrido fuertes plegamientos asociados a la falla de Cali. Los principales pliegues en este conjunto son:

- a) Anticinal de Lili:- Es un pliegue con dirección del eje de N-60° W, cabeciendo hacia el S; los flancos tienen buzamientos entre 40° y 50°; está formado por la secuencia de arcillas, limolitas y vetas de carbón; está limitado al este por el sinclinal de Lili, formándose varios pliegues muy estrechos y locales.

b) Sinclinal de Lili.- Es un pequeño pliegue formado por flexión de la secuencia de arcillas, limolitas y vetas de carbón; su eje cabecera hacia el SE; su flanco occidental ha sufrido suppliegamiento formándose un pequeño anticlinal y sinclinal muy locales por su poca extensión; estos pliegues están asociados a la falla de Cali.

c) Anticlinal de Riverita.- Este pliegue está formado al lado oeste de la falla de Cali; de dirección N-S, con cabecera hacia el sur y hacia el norte el eje choca contra la falla de Lili; está formado por la secuencia de arcillas y limolitas y vetas de carbón con intercalaciones de areniscas.

En el flanco oriental las capas, por efectos de la falla están verticales con pequeñas flexiones hacia el Este formadas por la gravedad produciéndose inversión en las capas en la zona cerca a la falla de Cali.

Entre los ríos Maléndez y Cañaveralaje en el dominio de Cali se observan que por efectos de la falla de Cali las capas se ponen verticales y por efecto de la gravedad superficialmente, caen hacia el Este invirtiéndose y formando pequeñas estructuras de colapso (fig. No. 7).

- d) Sinclinal de Siloe.- Pliegue con dirección NW-SE, está formado por una secuencia de areniscas, y arcillas con pequeñas intercalaciones de carbón. En el núcleo se observan pequeños micropliegues; el pliegue tiene poca extensión y hacia el sur termina contra la falla de Cali.
- e) Sinclinal de las Tres Cruces.- Está formado por capas de areniscas, arcillas y limolitas con vetas de carbón; localizado entre los ríos Cali y Mangle.

Tiene una dirección de NE-SW terminando hacia el sur contra la falla de Cali; el flanco occidental tiene buzamientos verticales que se suavizan en el flanco oriental formándose un pliegue asimétrico.

IV.2.2.2 Conjunto de la Buitrera.-

Este conjunto tiene poca extensión en el área donde ha sufrido los efectos de la tectónica superficial formándose los sinclinales de la Buitrera y Golondrinas ambos afectados por la falla de Pance.

- a) Sinclinal de la Buitrera.- Situado al oriente de la falla de Pance, que afecta su flanco occidental el cual tiene buzamientos verticales. El pliegue tiene dirección NE-SW, siendo enmascarado hacia el sur por los sedimentos cuaternarios. Está

formado por arcillas, areniscas y limolitas con intercalaciones de vetas de carbón.

- b) Sinclinal de Golondrinas.- Localizado hacia el límite norte del área estudiada, está asociado a la falla de Pancas que lo afecta en su flanco occidental, es un pliegue estrachado asimétrico, que afecta a las areniscas, arcillas y limolitas con vetas de carbón; tiene una dirección NE-SW, cabeceando hacia el sur.

V. GEOLOGIA DE INGENIERIA

Generalidades.

La zona correspondiente a las cuencas de los ríos Pance, Meléndez y Aguacatal, desde el punto de vista ingenierial geológico, puede considerársela como naturalmente estable. La razón principal es quizás la escasa intervención del hombre en la gran mayoría del área, debido a su topografía abrupta, la variación del clima en límite de pacia horizontal y la pobreza de los suelos derivada de las situaciones antes enumeradas.

No obstante, si se la considera en forma más particularizada, existen sectores de inestabilidad en grado que es posible considerar crítico, atendiendo a la inestabilidad misma y las consecuencias sobre zonas aledañas en lo referente a erosión, acarreo de sedimentos, progresión retrogradera de movimientos gravitacionales y aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables.

Existe una íntima relación entre los aspectos litológicos y geomorfológicos con las condiciones de estabilidad presentes. Así mismo, estos factores son interdependientes ya que la geomorfología depende, básicamente, de la respuesta de las rocas a los agentes intemperizantes.

En esta forma, las zonas homogéneas consideradas son, en gran parte, coincidentes con las provincias geomorfológicas descritas en otro capítulo del presente informe.

Dentro de este orden de ideas, se han separado cuatro zonas de características similares que obedece a los aspectos litológicos, topográficos, climatológicos y de influencia de las labores desarrolladas por el hombre, así:

A- Zona alta o de los farallones

B- Zona media

C- Zona baja

D- Valle.

V .1 Descripción de las zonas homogéneas.

V.1.1 A-Zona alta o de los farallones.

Esta zona se limita a lo que podría denominarse las cumbres de la cordillera, entre las cotas 2.000 y 2.400 metros sobre el nivel del mar.

Se caracteriza por morfología abrupta casi inaccesible, ausencia casi total de suelos de tipo residual y vegetación pobre de tipo arbustivo típica del piso térmico correspondiente al páramo.

La ausencia de suelos derivados de la descomposición de la roca es una consecuencia directa de las condiciones del clima. La intemperización mecánica actúa directamente sobre la roca incrementando su grado de fracturamiento por efecto de los cambios bruscos de temperatura. La carencia de suelos y la falta de relleno de las fracturas primarias de la roca, contribuyen decididamente a la continuidad del proceso.



El relieve desigual, no obstante la homogeneidad de la roca presente, se causa directa del grado de fracturamiento. El relieve dentado, observable en la ladera de creetas, evidencia el fenómeno. La concentración de fracturas menores en algunos sectores hacen la roca más susceptible al ataque de los agentes meteorizantes y por consiguiente se desarrolla un relieve desprimido, contrariamente a lo que sucede donde la frecuencia de diaclasas es menor. (Fotografía No. 25).

Así mismo sucede con los fenómenos de erosión difusa. Las fracturas mayores van siendo ensanchadas progresivamente por acción de los agentes erosivos, entre los cuales el agua de escorrentía, abundante por la baja permeabilidad primaria de la roca, ejerce una labor de labrado de gran significación. Se forman profundas hendiduras que progresan primordialmente en el sentido vertical, una vez que las aguas se encauzan a lo largo de ellas. (Fotografía No. 30.)


V.1.1.1 Fenómenos de inestabilidad.

Independientemente de los fenómenos descritos anteriormente, son pocos los procesos que ocasionan condiciones de inestabilidad de magnitud tal que valga la pena de ser considerados en el presente trabajo.

El caso típico de la zona consiste en pequeños desprendimientos de suelos esqueléticos de mínimo espesor a lo largo de pendientes abruptas. Estos procesos requieren algún tratamiento en otros sectores en los cuales el volumen de suelo deslizado es con-

GEMCO Ltd.

GEMCO Ltd.





Fotografía N°. 30: Desgarre de unión y fracturas
profundizadas en la zona de la
corteza.

siderable y la vegetación es abundante por cuanto pueden causar deslizamientos en los cauces de corrientes que corren a lo largo del valles estrechos y profundos. En el caso particular, donde las circunstancias son contrarias, no ofrece los riesgos enumerados. Por consiguiente, no es el caso de considerarlos con el fin de darles tratamiento correctivo o preventivo.

Además, se observa en las fotografías aéreas recuperación natural, posterior a su ocurrencia.

Por la pobreza de la vegetación en especies aprovechables moderadamente o como combustible, sumada a la ausencia casi total de conglomerados humanos, no existe acción de tala en la zona. Las condiciones climáticas, la ausencia de suelos agrícolas y la inaccesibilidad, son factores naturales que colaboran en la conservación ecológica.

La concepción de un programa de reforestación con especies vegetales corpulentas no es aconsejable por cuanto la capacidad de soporte del suelo es demasiado baja. Esta medida, por el contrario, podría llegar a ser contraproducente en el sentido de occasionar desgarres de suelo con la consecuente remoción del mismo y la posterior exposición de la roca a los elementos degradacionales.

V.1.2 B- Zona media.

Es una zona de transición entre la parte más alta y la que se ha denominado zona baja.

Su delimitación obedece más a factores de tipo topográfico y geomorfológico que litológicos. Es clara la semejanza con la zona más alta, al contrario de la diferencia marcada que existe con la inmediatamente inferior.

Condiciones de micro-clima tienen una influencia marcada en la conformación de las formas erosivas. Evidentemente, como se enunciará más adelante, estando la densidad de la vegetación condicionada en forma estrecha a factores de temperatura, luz solar y acción de los vientos, es lógico que el espesor de los suelos y su conservación, que a la vez depende de la cubierta vegetal, también dependa de los parámetros primariamente enunciados. Así mismo, la intensificación de la roca, bajo la dominancia de los agentes físicos o químicos, dará, según el caso, características más características de cada uno de ellos.

Es así como las laderas localizadas al occidente presentan formas más agudas, suelos más pobres y pendientes mayores que aquellas localizadas orientalmente. La razón incuestionable reside en el hecho de que aquellas expuestas a la acción solar durante un lapso mayor de tiempo durante el día, tendrán condiciones de temperatura más altas las cuales favorecen la alteración química.

Esta situación, a la cual se puede añadir el hecho de que la acción del hombre es más marcada que en la zona inmediatamente superior, es determinante de la diferencia morfológica, no obstante la similitud li-

tológica. Conservándose las formas agudas, características del tipo de roca, lo son en menor grado. Los valles de las corrientes aparecen más amplios como una consecuencia de la disminución del gradiente, predominado, aún así, la erosión normal.

Factores de orden climático, principalmente, determinan la ocurrencia de suelos un poco más espesos, sin llegar a ser estos suficientemente para propiciar un desarrollo agrícola o ganadero de posibilidades que justifiquen la implantación de una infraestructura adecuada.

Ocasionalmente, y en forma particular en las zonas de afloramiento de rocas sedimentarias, más suscetibles de alteración y por consiguiente con mayores posibilidades de generar suelos residuales aprovechables, se observa alguna actividad a pequeña escala. La causa principal, determinante de esta situación, es, probablemente, la topografía bastante abrupta, factor al cual se suman el difícil acceso y la preferencia por las labores mineras, más que agropecuarias, de las gentes que habitan la región.

V.1.2.i Fenómenos de inestabilidad.

Al igual que en la zona anteriormente descrita, la ocurrencia de pequeños desgarres de suelos, particularmente a lo largo de valles de quebradas y corrientes de mayor orden, es el fenómeno más frecuente.



Caso particular de la influencia del microclima es la presencia de una densidad y desarrollo mayores de la vegetación en las facetas topográficas dirigidas hacia el oriente.

Se observa claramente cómo en estas áreas se desarrollan árboles de cierta altura, al contrario de las orientadas en el sentido contrario, en las cuales, predominantemente, la vegetación es baja y de tipo arbustivo.

Possiblemente la influencia de este fenómeno no se la puede considerar de carácter absolutamente definitivo en la formación de los suelos derivados de la intemperización de la roca presente. Si su espesor, en ciertos casos, pueda ser algo mayor, no lo es en la misma proporción existente en la vegetación.

La consecuencia negativa, también claramente observable, es la presencia de un mayor número de zonas inestables en las facetas con vegetación densa. La explicación es lógica si se tiene en cuenta que los suelos, de tipo esquelético, no pueden soportar una carga tan alta en pendientes pronunciadas. Además, la penetración de las raíces dentro de la roca se dificulta, no obstante la existencia de fracturas, por la poca intemperización química, derivada también de las condiciones climáticas.

Es recomendable, en consecuencia, y para no llegar a exigencias tan definitivamente prohibitivas de difícil aplicación, permitir el aprovechamiento maderable controlado y sistemática en áreas que posean las características descritas.

En esta forma se evitará el efecto erosivo secundario causado por los deslizamientos naturales. Simultáneamente, se evitará la formación de espesamientos en zonas estrechas de los valles, los cuales ocurren por afluencia de material vegetal y roca alterada sobre los lechos de las quebradas. Este fenómeno, posteriormente, causa las avnídes terrenales de consecuencias altamente perjudiciales.

V.I.3 C- Zona baja.

Corresponde en su casi totalidad a los afloramientos de rocas sedimentarias y limita inferiormente por la ruptura fuerte de pendiente entre el piedemonte y el valle propiamente dicho.

La morfología es marcadamente diferente a las zonas anteriores por razón de la naturaleza de las rocas sobre las cuales se desarrolla.

Sobre una topografía ondulada, las formas son suaves, redondeadas, con ocasionales pendientes fuertes derivadas de la presencia de los sistemas principales de fallas y fracturas.

La vegetación es pobre, en su mayoría pastos y arbustos. No es la propia de la zona sino el remanente de una acción de tala inclemente y sin control que se viene llevando a cabo de tiempo atrás.

Los valles de las corrientes son relativamente amplios, aunque conservan la forma en V, propia de estado de juventud.

Por razón de su accesibilidad, la acción del hombre es muy marcada, llegando inclusive a imprimir una modificación sustancial al relieve inicial.

V.1.3.1 Fenómenos de inestabilidad.

Puede decirse que la casi totalidad de los fenómenos actuales de inestabilidad son inducidos por la acción del hombre a través de la explotación antitécnica y descontrolada de minas y canteras.

Se debe considerar toda el área como zona crítica, siendo en grado mayor el sector norte por la proximidad a la ciudad, la fuerte pendiente topográfica y la incidencia de los fenómenos sobre las edificaciones.

No es posible, a nivel del presente trabajo, hacer una evaluación detallada de todos y cada uno de los problemas presentes debido a la cantidad y complejidad de los mismos. Además, la obtención de la información en lo referente a tenencia de la tierra, explotación de las minas, comercialización del material, etcétera, es imposible ante la desconfianza


-63-

de los habitantes del área. Sin estos datos, básicas para realizar el inventario físico de las explotaciones y las características propias de cada una, al cual sería el punto de partida de una investigación exhaustiva, sólamente es posible hacer una enumeración general de los fenómenos presentes más comunes y los factores que los ocasionan.

Básicamente los mismos problemas se encuentran, tanto en las explotaciones de carbón como en las cañeras para material de construcción. Con mayor intensidad en las primeras debido a su mayor número y la superposición de las mismas por razón de las características de los yacimientos.

El más intenso, y que en la actualidad abarca la casi totalidad de las elevaciones más próximas a la ciudad es la erosión.

Dos hechos contribuyen en la iniciación y progreso alarmante. En primer lugar, la forma como se botan el material estéril proveniente de la mina. Aprovechando la pendiente natural, el material, una vez extraído de los socavones, es botado por las laderas, en ocasiones desplazándose a distancias considerables hacia abajo. (Fotografía N°. 33). El efecto inmediato es la destrucción de la vegetación existente y el desprendimiento del material más superficial, por impacto de los bloques al rodar. Posteriormente es removido por acción de las aguas lluvias, quedando al descubierto entonces una superficie desprovista de vegetación y por consiguiente



Fotografía No. 33: Erosión a lo largo del botadero
Zona de Golondrinas.


GEMCO Ltda.

elemento erodible. Por acción de las mismas se inicia la formación de surcos o zanjas; cuales, a medida que se van profundizando, se llenan por derrumbamiento de los bordes, ocupan un área cada vez mayor. Este último proceso, forma continuada, llegará a ocupar un área no terminable por unión de varios surcos.

Segundo lugar, la necesaria construcción de vías de acceso para los vehículos en los cuales transporta el mineral a partir de la boca de mina. Existen en la actualidad tantas carreteras como explotaciones.


y vias, por razón de la forma como se construyen y su carácter no permanente, son absolutamente frágiles de cualquier conservación, obras suplementarias de drenajes y sustentación. En consecuencia, su construcción se inicia un fenómeno triple inviolado y desprovisto de vegetación; a lo largo la banda desprovista de cunetas y alcantarillas; el talud inferior, el cual va a presentar el fenómeno descrito en los botaderos de las minas (ver fotografía No. 12 y 37)

proliferación de estos caminos y su abandono dañino resultado un fenómeno de erosión progresiva que se observa que occasionará condiciones tales como se observa en la fotografía No. 31; en la parte de la fotografía se puede ver claramente la iniciación cárcavas de las obras mencionadas.




Fotografía No. 31: Trabajos y vías de acceso abandono-
nadas.

Zona de El Chocho.



Fotografía No. 31: Trabajos y vías de acceso abandonadas.
Zona de El Chocho.



Fotografía No. 37: Panorámica de las explotaciones
en la zona de Siloé.

Es de anotar que, inclusive las carreteras construidas por entidades departamentales, se encuentran desprovistas de las más elementales obras suplementarias de protección. Tal es el caso de la vía que conduce a la zona de Golondrinas, donde la erosión se inicia de manera rápida sin que se haya tomado, hasta el momento, ninguna medida correctiva (Fotografía No. 32).

El otro fenómeno, de menor magnitud en el presente, pero con una tendencia definitiva a incrementarse es el hundimiento por efecto del escalonamiento de los trabajos. Este, además del efecto directo sobre la degradación de los taludes naturales, es un grave riesgo para la vida de las personas que laboran en las minas. (Fotografía No. 34 y 35).


Frente a la escuela de Nuestra Señora de Las Lajas, carretera la Vorágine, La Buitrera, se observa un proceso de reptación de suelos. Se trata también de un fenómeno inducido por efecto de un aterrazamiento artificial para construcción de vivienda. Se encuentra en estado tan avanzado que el proyecto inicial debe ser descartado (fotografía No. 36).

V.I.4 D- Valle propiamente dicho.

Corresponde a la zona plana, la mayor parte de ella urbanizada en la actualidad.




Fotografía No. 32: Carretera hacia Golondrina.
Erosión en los taludes inferiores
de la banda.



Fotografía N°. 34: Explotaciones encalladas en la
zona de La Ermita.



Fotografía No. 35: Detalle de las explotaciones
da la Fmita.



Fotografía No. 36: Reptación de suelos carretera La
Verágina-La Buitrera.

No se observan problemas de inestabilidad para considerar en el presente trabajo.

Por influencia de la erosión intensa ocurriendo en el área superior, es de presumir la presencia de inconvenientes en el sistema de alcantarillado por efecto de la carga de sedimentos excesivamente alta.

VI. YACIMIENTOS MINERALES

El área estudiada es de interés minero por las explotaciones actuales tales como: carbón, materiales para obras civiles y arcillas para uso industrial y por los trabajos antiguos para oro en la mina del Socorro y cerca al caserío de Pance. No se conoció ninguna explotación de otros minerales que fueran económicamente explotables.

VI.1 Depósitos de Carbón.

La mayor actividad minera que actualmente se desarrolla en el área es la explotación de los depósitos de carbón. Estos depósitos se los encuentra en los conjuntos de Cali, La Buitrera y Alto del Rosario.

Las mayores reservas se encuentran en el conjunto litológico de Cali, el cual ha sido explotado intensamente especialmente en el área comprendida entre los ríos Maléndez y Pance, donde hay explotaciones técnicas como los trabajos llevados a cabo por la fábrica de cementos del Valle en la mina Lili donde han hecho un túnel de 2.000 mts. para explotar tres zonas. Otra mina explotada es la de los Chorros, en la cual Anchicayá tiene trabajos avanzados, el resto de los trabajos son hechos por mineros de escasos recursos económicos y sin ninguna técnica, tan necesaria en un área tan compleja tectónicamente como la estudiada.


Los depósitos que se encuentran hacia el límite norte de las cuencas en el cerro de las Tres Cruces y Calandrinias sólamente se están explotando técnicamente dos sinas.

En el conjunto litológico del alto del Rosario hay varias explotaciones muy rudimentarias hechas por pequeños mineros, que requieren de asistencia técnica.

VI.2 Minerales de Oro.

Existen mineralizaciones de oro al noroeste del sitio de Peñas Blancas, en los nacimientos del río Cali donde hubo explotación hasta hace poco tiempo; actualmente quedan los restos de un molino californiano y una casa de madera donde tenían los campamentos (fotografía No. 23). La mineralización se encuentra asociada a filones de cuarzo rellenando fisuras, con direcciones N 30-60 W; existen varios socavones, que son trabajados esporádicamente por pequeños mineros (fotografía No. 24).

Otro sitio de mineralizaciones de oro aunque pobres, es la zona localizada al norte del caserío de Pance, donde existe un antiguo socavón, donde se explotó un filón de cuarzo de 60 cms. de espesor; las mineralizaciones están rellenando fisuras dentro de las dolomías; están asociadas a las rocas ígneas intrusivas tipo tonalita.



Fotografía No. 23: Restos de los campamentos de la mina
El Socorro, en las cabeceras del río
Cali.



Fotografía No. 24: Socavones de las antiguas explotaciones de oro, en la mina El Socorro.

VI.3 Materiales de Construcción.


Estos materiales se los encuentra en las rocas del grupo dolerítico. Actualmente se los explota hacia el NE del área de estudio, en las cuencas de los ríos Cali (Fotografía No. 25 y 26) y Aguacatal (Fotografía No. 27).

En las diferentes canteras se explota la dolerita frágil de color gris, muy masiva llamada por los mineros "Roca Azul" como agregados pétreos (fotografía No. 28). También se explota la dolerita cuando ha espejado e intemperizarse llamada "Roca Muerta". El potencial es muy grande.

VI.4 Arcillas Industriales.

Los minerales arcillosos del grupo del Cauca son empleados como materia prima para la fabricación de ladrillos y tejas.

Actualmente la fábrica de tubos Normandis, está explotando al SW del caserío de la Sutrera, las arcillas liles del conjunto de Cali, como materia para fabricar tubos gres y ladrillos. Existieron otras explotaciones las cuales han sido suspendidas por quedar en zonas residenciales.



Fotografía N°. 25: Explotación de las doleritas, como materiales de construcción en las canteras en la cuenca del río Cali.

GEMCO Ltda.

RESUMEN INFORMACION
DE
CAMPO

RESUMEN DE LA INFORMACION DE CAMPO

<u>No. Estación</u>	<u>Descripción</u>
I-1	Doleritas (Camino a los Farallones).
I-2	Doleritas (Camino a los Farallones).
I-3	Doleritas (Camino a los Farallones).
I-4	Doleritas (Camino a los Farallones).
I-5	Doleritas (Camino a los Farallones).
I-6	Doleritas (Camino a los Farallones).
I-7	Doleritas (Farallones)
I-8	Dolerita intemperizada (Farallones).
I-9	Doleritas intemperizadas (Divisoria de aguas Farallones).
I-10	Doleritas (Camino a los Farallones.)
I-11	Tonalita (Pance).
I-12 y 12 A	Tonalita (Pance).
I-13	Socavón antigua explotación de oro (filón de cuarzo).
I-14	Dolerita.
I-15	Zona inestabilidad, arcillas rojas del grupo dolerítico.
I-16 - 21	Arcillas rojas a amarillentas del grupo dolerítico.
I-22	Doleritas (Farallones Pances Blancas).
I-23-24	Doleritas muy diaclasadas.
I-25	Mina El Socorro, filones de cuarzo surífero.

<u>Nº Estación</u>	<u>Descripción</u>
I-26	Arcillas amarillentas del grupo dolerítico.
I-27	Arcillas rojas.
I-28	Dolerita intemperizada.
I-29	Dolerita intemperizada (disyunción esférica).
I-30	Dolerita.
I-31	Arcillas rojas a amarillentas.
I-32	Arcillas rojas a amarillentas.
I-33	Zona inestable (arcillas rojas).
I-34	Arcillas rosadas a rojas.
I-35	Epidosita.
I-36	Doleritas.
I-37	Terrazas y doloritas (terrón colorado)
I-38 a 40	Doleritas (carretera al mar).
I-41	Doleritas (carretera al mar).
I-42	Doleritas (carretera al mar).
I-43	Arcillas rojas (felidía).
I-44	Arcillas amarillentas (Felidía)
I-45	Arcillas amarillentas.
I-46	Zona inestable (Saladito).
I-47	Arcillas rojas.
I-48	Doleritas intemperizadas.
I-49	Arcillas rojas a amarillentas.
I-50	Doleritas (Canters Trinidad).
I-51	TERRAZA.
I-52	

<u>No. Estación</u>	<u>Descripción.</u>
I-53 y 53 A	Doleritas.
I-54	Arcillas rojas a amarillentas.
I-55	Doleritas.
I-56	Arcillas rojas a amarillentas.
I-57	Doleritas (El Chocho).
I-58	Contacto doleritas-conjunto la Buitrera (conglomerado basal terciario) (Aguacatal).
I-59	Doleritas (Aguacatal)
I-60	Arcillas rojas a amarillentas (Villa Carmelo).
I-61	Arcillas abigarradas terciarias (conjunto Dos Quebradas).
I-62	Limolitas conjunto dos quebradas.
I-63	Chert Dos Quebradas.
I-64	Doleritas (Villa Carmelo).
I-65	Arcillas rojas a amarillentas.
I-67 - 68	Sedimentos terciarios (conjunto de Cali o Lili).
I-69	Aglomerado formación Popayán.
I-70 - 71	Arcillas amarillentas del grupo dolerítico.
I-72	Sedimentos terciarios en contacto con doleritas.
I-73	Arcillas amarillentas del grupo dolerítico.
I-74	Secuencia sedimentaria terciaria (Alto del Rosario).
	Formación Popayán.

<u>No. Estación</u>	<u>Descripción</u>
I-75	Secuencia conjunto de Cali (Mina Lili)
I-76	Sedimentos terciarios (arcillas y areniscas).
I-77	Ladrillera Normandía, (arcillas terciarias).
I-78	Sedimentos terciarios, (conjunto de Cali o Lili).
I-78 A - 79	Formación Popayán.
I-80 - 81	Secuencia sedimentos terciarios.
I-82- 83	Arcillas rojas a amarillentas del grupo dolorítico.
I-84	Secuencia sedimentos terciarios.
I-85	Secuencia de arcillas con intercalaciones de vetas de carbón.
I-86 - 93	Secuencia sedimentos terciarios.
I-94	Contacto terciario-cretáceo.
I-95 - 97	Secuencia sedimentos terciarios.
I-98	Sedimentos cuaternarios.
I-99	Arcillas rojas a amarillentas metasomatización de las doloritas.
I-100	Contacto terciario-cretáceo.
I-101-102	Secuencia de sedimentos terciarios.
I-103-105	Secuencia de sedimentos terciarios.
I-106-112	Secuencia de sedimentos terciarios.
I-113-114	Arcillas rojas a amarillentas producto de la metasomatización de las doloritas.

<u>No. Estación</u>	<u>Descripción</u>
I-115	Secuencia de sedimentos arcillosos.
I-117-119	Secuencia de sedimentos terciarios Doleritas muy diaclasadas.
I-120	Secuencia de sedimentos terciarios.
I-121-122	Contacto terciario-cratáceo.
I-123	Conglomerado basal del terciario.
I-124	Doleritas metaserrizadas.
I-125	Secuencia de sedimentos terciarios.
I-126-127	Contacto terciario-cratáceo.
I-128	Doleritas (El Topacio).
K-1	Meladiorita anfibólica.
K-2	Tonalita.
K-3	Doleritas
K-4	Tonalita
K-5	Doleritas.
K-6-10	Doleritas.
K-11-16	Gabro anfibólica-piroxénica.
K-17	Doleritas.
K-18-19	Doleritas (cabeceras río Pichindé).
K-20-26	Gabro (carretera Cali-Pance).
K-27-28	Doleritas (carretera Cali-Pance).
K-29-30	Granodiorita biotítica.
K-31	Secuencia de sedimentos terciarios.
K-32	Doleritas.
K-33	Secuencia de sedimentos terciarios.
K-34-36	Waca arcóica de grano fino.
K-35 A	

<u>No. Estación</u>	<u>Descripción</u>
K-37-38	Secuencia de sedimentos terciarios. Formación Popayán.
K-39-40	Secuencia de sedimentos terciarios.
K-41-43	Arcillas rojo-amarillentas producto metacrización de las doloritas.
K-44-47	
K-48	Secuencia de sedimentos terciarios.
K-49-50	Arcillas rojas-amarillentas producto metacrización de las doloritas.
K-51	Secuencia de sedimentos terciarios.

GLOSARIO

GLOSSARIO

- AFLORAMIENTO : Efecto de aflorar.
- ANTICLINAL : Configuración de las rocas estratificadas que se pliegan, en las rocas que se inclinan en dos direcciones diferentes a partir de una cresta, formando un arco con la convexidad hacia arriba.
- BANCO : Es una roca simple que en el afloramiento presenta un relieve puntiagudo.
- CAPA : Unidad litológica compuesta de uno o varios estratos.
- CADENA DE MONTAÑAS: Serie o grupo de montañas conocidas que tienen una dirección bien definida.
- CHARNELA : Cabecera de un pliegue ó lugar donde se dobla.
- DEFORMACION : Cambio de dimensiones de la materia como reacción a un esfuerzo.
- DECOMPOSICION: Sinónimo de intemperismo químico.
- DEPOSITACION : Acción y efecto de depositar los

materiales pétreos que han de formar luego las rocas.

DENDRITICO : De forma arborecente.

DISCORDANCIA : Falta de correspondencia o conformidad entre las capas de rocas.

ESTRATOS : Depósito sedimentario continuo, homogéneo, separado de los depósitos superiores e inferiores por un cambio marcado en la composición o por una superficie de erosión.

EJE DEL PLIEGUE: Línea que en proyección vertical representa el plano axial de un pliegue.

ESTRATIFICACION: Estructura producida por el depósito de sedimentos en estratos.

ESTRUCTURA MONTAÑOSA: Estructura producida por la deformación de las rocas.

FACIES : El ensamblaje de los caracteres de una roca o de una unidad sedimentaria, resultado de las condiciones geográficas, climáticas, topográficas, físicas-químicas y biológicas.

FALLA : Superficie de ruptura de una roca a lo largo de la cual ha habido movimiento diferencial.

- FARALLON : Mesa de roca de paredes abruptas que a manera de isla pequeña aislada, permanece enfrente del extremo de un promontorio. Ha quedado separado por la erosión y por intemperismo.
- FLANCO : Una de las dos partes de un anticlinal o sinclinal que quedan a cada lado del eje.
- INDICE DE PLASTICIDAD: Variación del contenido de agua entre los límites líquido y plástico.
- LIMITE PLASTICO: Menor contenido de agua en el cual el suelo es plástico.
- LEY DE LAS RELACIONES DE INTRUSION: Una roca es más joven que cualquiera otra a la que corta o intruye.
- NIVEL ESTRUCTURAL: Se lo define como un estado caracterizado por un mismo mecanismo de deformación.
- OROGENESIS : Proceso de formación de las cordilleras en las zonas débiles y móviles de la corteza terrestre.
- PENDIENTE DE UNA CAPA O BUZAMIENTO: Es el valor del ángulo que forma la línea de mayor pendiente de la capa con relación a la horizontal.

PLIEGUES ISOPACOS: Aquejlos en que el espesor de los estratos se conserva constante, no importando cual sea su posición en el pliegue.

- PLIEGUE** : Doblez, surco o desigualdad en la corteza terrestre.
- RUMBO** : Dirección de la horizontal de la capa con relación al norte.
- ROCA** : Agragado de minerales de diferentes clases en proporciones variables.
- ROCA IGNEA** : Formada por altas temperaturas que permitieron la fusión de los minerales. Se llama ignea intrusiva las rocas consolidadas a gran profundidad.
- REMOLDEO** : Aplicación repetida de esfuerzo constante a una arcilla.
- SINCLINAL** : Pliague Cóncavo.
- TECTONICA** : Estudio de la estructura de la corteza terrestre y de los movimientos que ha sufrido.
- TIXOTROPIA** : Recuperación con el tiempo, de la resistencia estructural perdida por el remoldeo.



GEMCO Ltda.

B I B L I O G R A F I A

B I B L I O G R A F I A

ALLUM, J.A.E., 1.966. Photogeology and Regional Mapping. Pergamon Press Ltd. London.

ALVAREZ, J.: A. ORREGO; BOTERO, G. LINARES, E. 1.978.-
Determinación de edad K/Ar del Stock
de Suárez (Cauca). Departamento de Cien-
cias de la Tierra Geología No. 11, Mede-
llín.

BURGL, H., 1.954. Mencionado por Keizer (1.954), Infor-
me No. 1046 Serv. Geol. Nal. p.25.

CUCALON, H.I., 1.969. Geología del Valle Alto del Río
Cauca en los departamentos del Valle y
Cauca. Informe No. 1544, Serv. Geol.
Nal. Bogotá (Publicado por la C.V.C.).

CUCALON, H.I. Y RESTREPO HERNAN, 1.969. Lateritas Gib-
síticas en la costa de la formación Po-
payán como recursos potenciales de Bau-
xita en Colombia. Informe No. 1545 Serv.
Geol. Nal. Bogotá.

C.V.C. BOLETIN PLUVIOMETRICO, 1.973-1.974. Informe C.V.C.
75-20. Cali. 1.975.

COATES, D.F., 1.964. Clasification of rocks for "Rock Mechanics", Intern. J. Rock Mech. Minning Sci., 1.421-429.

DEERE, D.U. y MILLER, R.A., 1.966. "Engineering Classification and Index properties for intact rock", Tech. Rept. No. AFWLTR 65-116, Air Force Bass, Nuevo México.

DIEZEMANN, W. 1.951. Agua subterránea en el Valle del Cauca y posibilidades de su explotación. Informe No. 766. Serv. Geol. Nat.

FERNANDEZ, VICTOR, 1.966. Deslizamientos, investigación y corrección", inédito. Bogotá.

FAUCHER, DET, SAVOYAT, E., 1.973. Esquisse Géologique des Andes de L'équateur. Revue de Géographie physique et de géologie dynamique vol. XV Fasc. 1-2 pp.115-142 Paris.

GEMCO LTDA. 1.975 Estudio Geológico-Geomorfológico de las cuencas hidrográficas del río Claro-Jamundí y Timba. Estudio para la C.V.C.

GEMCO LTDA. 1.976. Estudio de explotación de Bauxita en la Cumbre y San Antonio. Estudio para el departamento del Valle del Cauca.

GANSER, A., 1.950, Geological and Petrographical on
Gorgona Island in relation to North
Western S. América. Reprinted from
Bull Suisse de Min et Petr. Vol. 30,
pp.218-237.

GOHMANN, A. y OTROS, 1.963. Cauca Valley Coal Survey
L'auxiliare Technique et comptable.
Autesco-Broussels.

GUILLEMET, J. 1.968. Elements de Geologie. Institut
Français du Pétrole, Société des Edi -
tions Technip.

GÜBEL, V., W. STIBANE, F.R., 1.979. Edad K/Ar en horn -
blendas de Plutones tonalíticos cordi -
llera occidental, Colombia S.A. Depar -
tamento de Ciencias de la Tierra Geolo -
gia No. 19 Medellín.

HUBACH, E. 1.932. Informe sobre una exploración rápida
de Cali a Yumbo, Vijes, Yotoco, Bolívar,
Toro, Ansermanueva, Cartago, La Vieja,
Tebaide, Zarzal, Sevilla. Inf. No. 204,
Serv. Geol. Nal. Bogotá.

HUBACH, E. y ALVARADO, B. 1.934. Geología de los departa -
mentos del Valle y Cauca, en especial
del carbón. Informe No. 224, Serv. Geol.
Nal. Bogotá.



HUBACH, E. 1.957. Contribución a las unidades estratigráficas de Colombia. Inst. Geol. Nal. Informe No. 1212, Bogotá.

JULIVERT, M. 1.968. Lexique Stratigraphique internationale Amerique Latine. Union Internationale des sciences géologiques. Vol. V 650 pp. Colombie.

KEIZER, J., 1.954 (a), La geología del flanco oriental de la cordillera Occidental, en la región de San Antonio (Municipio de Jamundí), Valle del Cauca; Informe No. 1046 Serv. Geol. Nal.

KEIZER, J. 1.954 (b) Estudios geológicos en la región de Jamundí entre los ríos Guachintá y Jordán. Depto. del Valle; Informe No. 1064. Serv. Geol. Nal.

KRININE, D.P. y JUDO, U.R. 1.961. "Principios de Geología y Geotecnia", Omega S.A.

KOEPPEN, C.E., and DE LONG, G.C., 1.958, Weather and Climate: Mc Graw Hill Book Company Inc.

LE CARPENTIER, C. La Geomorfología al Servicio de la Conservación de Suelos. Informe 45 Interena, Bogotá, 1.972.

LEET y JUDSON, 1.974. Fundamentos de Geología Física.
Editorial Limusa, México.

LOPEZ, VERGARA, M.L., 1.971. Manual de Fotogeología.
Servicio de Publicaciones de la J.E.M.
Madrid.

MAPA ECOLOGICO DE COLOMBIA, 1.962. Instituto Geográfico "Agustín Codazzi".

MATTAUER, M., 1.973. Les deformations des matériaux
de l'acorce Terrestre. Hermann Editeurs,
París.

NELSON, H.W., 1.962. Contribución al conocimiento de
la cordillera Central de Colombia, sec-
ción entre Ibagué y Armenia. Serv.
Geol. Nat. Boletín, Vol. X, Nos. 1 a 3
Bogotá.

ORREGO, A., 1.975. Geología y ocurrencias minerales de
la parte Oesta del cuadrángulo N-6, Po-
payán. Informe 1.690 Institut. Nat. de
Inv. Geol. Min. Bogotá.

ORREGO, A. et al. 1.976. Geología del Cuadrángulo N-6
Popayán. Informe 1711 Institut. Nat. de
Inv. Geol. Min. Bogotá

PETTIJOHN, F.J., 1.963. Rocas Sedimentarias. Eudeba.
Buenos Aires.

RAASVELD, H.C., y KEIZER, J. 1.953. Estudio Geológico
preliminar de los carbones en la región
del río Timba. Informe No. 1052, Serv.
Geol. Nat.

ROSAS, H. 1.973. Estudio sobre depósitos de Bauxitas
en Cauca y Valle, especialmente en el
área de Morales-Ejibio. Informe No.
1642. Instit. Nat. de Inv. Geol. Min.
Bogotá.

SCIENTIFIC AMERICAN, 1.974. Deriva Continental y Tec-
tónica de Placas. Editorial Blume.
Madrid.

STAGG, K.G. y ZIENKIEWICZ, O.C. 1.968. "Rock Mechanics
in Engineering Practice", John Wiley
and Sons. London.

STUTZER, D. 1.925. Acerca de la geología de la Cordi-
llera Occidental entre Cali y Buenaven-
tura. Comp. Est. Geol. of. Colombia
(1.934) Tomo II, pp. 39-52.

SCHWINN, W. 1.969. Guide book to the geology of the
Cali área Valle del Cauca, Colombia.
Colombian Society of Petroleum geologis-
ta and geophysicists. Bogotá

TAYLOR, D.W., 1.969. "Fundamentals of. Soil Mechanics"
John Wiley and Sons. Inc. New York.

TUERNER, F.J. y VERHOOGEN, J. 1.963. Petrología ígnea
y metamórfica. Ediciones Omega, S.A.

THORNBURY, W.D. 1.964. Principles of. Geomorphology
John & Sons. Inc. London.

URBINA, J. E, 1.974. Manejo de Cuencas Hidrográficas
centro Interamericano de Fotointerpre-
tación. Bogotá.


VAN DER HAMMEN, Th. 1.958. Estratigrafía del terciario
y Maestrichtiano continentales y Tecto-
génesis de los Andes Colombianos:
Sol. Geol. Vol. VI, Nos. 1-3, pp.57-128
(Informe No. 1279).



Fotografía No. 26: Explotación de los dolerites cerca al bosque municipal de Cali, la parte superficial de la cantera, la dolerita intemperizada.



Fotografía No. 27: Calzadas del río Aguacatal hacia el lecho del río existen varias canteras de dolerita.



Fotografía No. 28: Explotación de las doloritas en la quebrada el Echicho afluente del río Agua Catala, al fondo la ciudad de Cali.

VII. GEOLOGIA HISTORICA.

Las rocas que forman el grupo dolerítico con intercalaciones sedimentarias, fueron depositadas durante la actividad volcánica submarina que se inició en el cráter superior; como las efusiones no eran continuas, durante los períodos de inactividad volcánica, se depositaron sedimentos glásticos tipo arenas, arcillas y chert.

Reiniciada la actividad volcánica, las efusiones submarinas cubrieron la incipiente sedimentación que se había iniciado; esto se repitió varias veces formando los diferentes niveles sedimentarios que se han encapado intercalando a las doleritas. Coinciendo con la actividad volcánica se produce un leve metamorfismo en las rocas que forman el grupo del Cogua o Faldaqueza.

A finales del cratáceo y coincidiendo con la disminución de la actividad volcánica ocurren las intrusiones tonalíticas y de tipo gabroide que atraviesan las rocas que forman la cordillera occidental.

Posteriormente empieza la sedimentación del terciario en un ambiente paludal, propicio para la acumulación de turba que posteriormente forman las cuencas carbóniferas.

A mediados del terciario (Mioceno), con el movimiento de las placas se forma la zona de subducción hacia el océano pacífico, completándose la orogénesis andina con la formación de las cordilleras oriental, central y occidental; al mismo tiempo hay una actividad ígnea intrusiva con las tonalitas que afectan principalmente a la cordillera occidental ya que en la cordillera Central la actividad ígnea predominante es el volcánismo. Con la orogénesis, las rocas fueron sometidas a una fuerte compresión que dió origen a fallas y pliegues. Posteriormente a finales del terciario y durante el cuaternario tenemos la fase de distensión que nos produce en la cordillera Occidental y Central, una deformación discontinua que se caracteriza por los sistemas de fallas que se formaron; al mismo tiempo se inicia una actividad volcánica exclusiva en la cordillera central, que dió origen a los volcanes que actualmente están extinguidos. A consecuencia de las deglaciaciones y la erosión, vino la deposición de todos estos materiales en la artosa formada por las cordilleras central y occidental que son los que vinieron a formar la planicie del río Cauca.

VIII. CONCLUSIONES.

Con el objeto que el presente estudio sea de la utilidad, básica para el manejo de las cuencas, hemos estudiado los aspectos geológicos, tectónicos, geomorfológicos y la estrecha relación con los suelos y zonas de desequilibrios que se forman en el área estudiada concluyéndose:

1. Geológicas.

- a) El grupo dolerítico con intercalaciones sedimentarias que son de chert ocupan el 70% del área de las cuencas de los ríos Pance-Meléndez-Cali-Aguacatal.
- b) La secuencia de arcillas, areniscas y limolitas con intercalaciones de vetas de carbón; que constituyen el conjunto de Cali a Lili, el conjunto de la Buitrera, el conjunto del alto del Rosario y el conjunto de Dos Quabraditas, ocupan el 20% del área de las cuencas.
- c) Las rocas intrusivas de tipo tonalítico y gabroide que afecta a las doleritas principalmente, solo afloran al sur del área en la cuenca del río Pance.
- d) Los sedimentos cuaternarios y recientes, dentro de los cuales incluimos la formación Popayán, ocupan el 10% del área de las cuencas.

2. Tectónicas.

Las estructuras de compresión se formaron principalmente en:

- a) Conjunto de Cali ó Lili donde se han formado varios pliegues de tipo sinclinal y anticlinal.
- b) Conjunto de la Buitrera donde solo se ha formado un pliegue de tipo sinclinal.
- c) Conjunto del Alto del Rosario, que como el anterior solo se ha formado un pliegue de tipo sinclinal.

Por efectos del cizallamiento las rocas han sufrido un intenso fracturamiento siendo las principales fallas en:

- a) Grupo Dolerítico con Intercalaciones Sedimentarias. - Las principales fallas tienen dirección NE-SW paralelas al tren general de las cordilleras; estos fallas son: las de Pance, Cascarillal, Pichindé, Pichindécito y algunas de dirección perpendicular a las anteriores; siendo las principales: la de Lili y la de la Castellana; se observan muchos lineamientos y diaclasas paralelas a las direcciones predominantes.
- b) Grupo del Cauca. - Está afectado principalmente por el sistema de fallas de Cali y las fallas de Pance y Cascarillal.



3. Geomorfológicas.

Dentro de los procesos de evolución de las geofomas, que tienen una estrecha relación con la reconstrucción de los paisajes y relieves que existían en los diferentes períodos, ha sido posible diferenciar tres provincias geomorfológicas y una subprovincia de gran importancia para los objetivos del estudio en el desarrollo del plan de manejo de estas cuencas. Las provincias son:

- a) Provincia geomorfológica del grupo dolerítico con intercalaciones sedimentarias.
- b) Provincia geomorfológica del grupo del Cauca.
- c) Provincia geomorfológica de la formación Popayán.
- d) Subprovincia de las doleritas de los farallones de Cali.

4. Yacimientos Minerales.

El área ofrece unas magníficas perspectivas económicas explotándose técnicamente los depósitos de carbón; referente a la explotación de oro la actividad es casi nula, con algunos catorceos en los antiguos trabajos de la mina El Socorro y en las cercanías a la población de Pance. En cuanto a las actividades industriales hay un buen potencial en los ni-

veles arcillosos de los sedimentos terciarios y en lo que se refiere a los materiales de construcción, las reservas son inmensas por ser la dolomita la roca que se explota.

S. Impactos Geológicos.

De lo expuesto en los capítulos anteriores se puede concluir que el área estudiada presenta condiciones normales de estabilidad natural.

Los problemas existentes en la actualidad son derivados de la intervención del hombre mediante la explotación de minas de carbón y canteras.

Existe una zona de estabilidad crítica que amenaza seriamente las edificaciones urbanas próximas a los cerros, particularmente al norte de la ciudad.

Hasta la fecha no ha existido ningún control sobre los trabajos de minería por lo cual los problemas se han incrementado en tal forma que su corrección, mediante la construcción de obras y aplicación de medidas restrictivas y reglamentarias, será muy difícil por la incidencia social que conllevarán. Es necesario realizar un estudio detallado integral que permita tener un concepto claro de las condiciones en que se están llevando a cabo los trabajos de explotación.

IX. RECOMENDACIONES

Las cuencas de los ríos Pance-Meléndez-Cali-Aguacatalá presentan zonas con problemas que necesitan especial atención, para lo cual se recomienda:

- a) Darle especial control con interventoría de C.V.C., contando con asesoría de geólogos para los trabajos que desarrollan los mineros en la explotación de los depósitos de carbón que no solo son rudimentarios, sino faltos de dirección técnica que asegure un completo aprovechamiento de las reservas. Salvo algunas minas que están trabajando técnicamente, la mayoría de los trabajos de explotación son hechos sin ningún control geológico-minero.
- b) Controlar con la interventoría de C.V.C. y asesoría de geólogos, las explotaciones de las canteras de materiales de construcción.
- c) Se debe controlar la explotación de los arcillos en la fábrica de tubos Normandía, con interventoría de C.V.C. y asesoría de geólogos.
- d) Controlar la construcción de vías de acceso, con interventoría de C.V.C. y asesoría de un geólogo especialista en geotecnia.
- e) Geotécnicas.

El origen y magnitud de los fenómenos de inestabilidad presentes en las zonas altas no justifican la adopción de medidas de carácter preventivo o correctivo. No obstante, se hace necesaria una observación permanente de los fenómenos existentes para poder cuantificar su progreso y/o estabilización natural.

Los cauces de las quebradas deberán ser también objeto de observación permanentes. Algunos pequeños estrechamientos anómalos podrán ser corregidos manualmente con el fin de evitar posibles desprendimientos que posteriormente pueden dar origen a avenidas torrenciales.

No es recomendable la reforestación con especies de gran talla por cuanto los suelos, de tipo aguacélico, no poseen la capacidad suficiente para sustentárlas en pendientes tan pronunciadas como son las que se presentan en el área.

Dentro de la zona baja, considerada como crítica desde el punto de vista estabilidad, no se ha llegado a una cuantificación que permita dar con precisión las medidas correctivas más apropiadas.

Se considera imperiosa la realización de un estudio integral del problema en el cual se considere no sólamente el aspecto geotécnico sino también la incidencia socio-económica de las medidas de carácter técnico que deben ser adoptadas y la ejecución de su aplicación.

No es posible predecir, en el tiempo, la ocurrencia de fenómenos de gran magnitud que afectarán peligrosamente la zona urbana más próxima a los cerros. Si es posible asegurar, en cambio, que han de presentarse necesariamente en magnitud que será incrementada proporcionalmente al tiempo que se dilata su solución.

Además, los costos de obras necesarias, la solución de los problemas sociales paralelos y la recuperación de las zonas, irán igualmente en aumento con el tiempo. De no ser posible la implementación de medidas de corrección en forma inmediata, si es posible, mediante una reglamentación, impedir la proliferación de trabajos y daños consecuentes en un futuro próximo.

